

| マ ッ ダ | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------|--|--------|
| 型 式 | 年 式 | 仕 様 | 機 種 | 専用ハーネス | イモビ ユニット | ドアロック機能 別売オプション | | 備 考 | 資料番号 |
| | | | | | | キーレス無 | キーレス付 | | |
| AZ-オフロード | | | | | | | | | |
| JM23 | 16.10~26.3 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VS113P | - | - | EPO70 | アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。 | 180703 |
| AZ-ワゴン | | | | | | | | | |
| MD1# MD2# | 10.10~15.9 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VS108P | | 不可 | EPO70 | | 180602 |
| MJ2# | 15.9~20.8 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VS113P | | 不可 | EPO70 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 | 180603 |
| MJ23 | 20.9~24.10 | プッシュスタート付車 | ESP11 ESP40 ESL24 | EP134 (イモビ・ハーネスセット) | | - | EPO70 | クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 プッシュスタート無車には、取付できません。 | 180611 |
| CX-3 | | | | | | | | | |
| DK | 27.2~ | 全車プッシュスタート& アドバンストキーレス付 | ESL52 | M201K | | - | - | | 642471 |
| CX-5 | | | | | | | | | |
| KE | 24.3~27.1 | アドバンストキーレス付車 | ESL52 | M201K | | - | - | アドバンストキーレス無車には、取付できません。 | 643311 |
| KE | 27.1~29.2 | 全車アドバンストキーレス付 | ESL52 | M201K | | - | - | | 643312 |
| KF | 29.2~ | 全車アドバンストキーレス付 | ESL52 | M201K | | - | - | | 643313 |
| MPV | | | | | | | | | |
| LW | 11.6~18.2 | イモビライザー無車 | ESP11 ESP40 ESL24 | VM108E | | 不可 | 不要 | 平成16年9月~のイモビライザー付車には、取付できません。 | 142603 |
| RX-8 | | | | | | | | | |
| SE | 15.4~16.8 | イモビライザー無車 | ESP11 ESP40 ESL24 | VM108E | | - | EPO87 | イモビライザー付車には、取付できません。 | 143001 |
| アクセラ | | | | | | | | | |
| BK | 15.11~21.7 | イモビライザー無車 | ESP11 ESP40 ESL24 | VM111A | | - | ※ | ※ドアロック機能を使用する場合、アドバンストキーレスエントリー付車はドアロックリレーNLⅢ (EPO70) 無車はマツダ用ドアロックハーネス (EPO87) が必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。 | 141606 |
| BM | 25.11~ | アドバンストキーレス付車 | ESL52 | M201K | | - | - | ハイブリッド車には取付できません。 | 641651 |
| BM | 25.11~ | アドバンストキーレス無車 | ESL52 | M201K | | - | - | オートアンロック機能は、使用できません。 | 641661 |

機種タイプ ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL40 (ES-89ProLightPSi) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ)
 生産終了品 ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
 ・ESL701 / ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

マ ッ タ

| 型 式 | 年 式 | 仕 様 | 機 種 | 専用ハーネス | イモビ ユニット | ドアロック機能 別売オプション | | 備 考 | 資料番号 |
|-----|-----|-----|-----|--------|-------------|--------------------|-------|-----|------|
| | | | | | | キーレス無 | キーレス付 | | |

アテンザ (ワゴン)

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------|-------------------------|--------|---|---|--|--|--------|
| GG GY | 14.5~20.1 | イモビライザー無車 | ESP11 ESP40 ESL24 | VM108E | - | ※ | ※ドアロック機能を使用する場合、H14.5~H17.6の車両はマツダ用ドアロックハーネス (EPO87) H17.6 ~の車両はドアロックリレーNLⅢ (EPO70) が必要です。 エンジンスターターによるドアロック/アンロック操作では、バックドアは連動しません。 イモビライザー付車には、取付できません。 | | 140605 |
| GJ | 24.11~27.1 | 全車アドバンスキーレス付 | ESL52 | M201K | - | - | | | 640621 |
| GJ | 27.1~ | 全車アドバンスキーレス付 | ESL52 | M201K | - | - | | | 640622 |

カペラ (ワゴン)

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|-------------------------|--------|---|----|-----|---|--------|
| GF GW | 11.10~14.8 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VM108E | - | 不可 | ※不要 | ※ワゴンのリアガラスハッチ付車でドアロック/アンロック機能を使用する場合のみドアロックリレーNLⅢ (EPO70) が必要です。 | 140604 |
|----------|------------|--|-------------------------|--------|---|----|-----|---|--------|

キャロル

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|------------|-------------------------|------------------------|--|----|-------|--|--------|
| HB | 10.10~16.9 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VS108P | | 不可 | EPO70 | | 180304 |
| HB2# | 16.9~21.12 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VS113P | | 不可 | EPO70 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 | 180305 |
| HB25 | 21.12~25.3 | プッシュスタート付車 | ESP11 ESP40 ESL24 | EP134 (イモビ・ハーネスセット) | | - | EPO70 | クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 | 180311 |
| HB25 | 21.12~26.12 | プッシュスタート無車 | ESP11 ESP40 ESL24 | VS113P | | 不可 | EPO70 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 | 180306 |

キャロル

| | | | | | | | | | |
|------|--------|------------|-------------------------|--------|--|----|-------|---|--------|
| HB36 | 26.12~ | プッシュスタート無車 | ESP11 ESP40 ESL24 | VS113P | | 不可 | EPO70 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 | 180307 |
| HB36 | 26.12~ | プッシュスタート付車 | ESL52 | S201K | | - | - | | 681321 |

キャロル エコ

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-------------------------|------------------------|--|----|-------|---|--------|
| HB35 | 24.11~25.2 | プッシュスタート無車 | ESP11 ESP40 ESL24 | VS113P | | 不可 | EPO70 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 | 180306 |
| HB35 | 25.3~26.12 | プッシュスタート付車 | ESP11 ESP40 ESL24 | EP167 (イモビ・ハーネスセット) | | - | EPO70 | クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 プッシュスタート無車には、取付できません。 | 180321 |

スクラム (ワゴン)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------------------|--------|--|----|-------|--|--------|
| DG52 DH52 | 11.1~13.9 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VS108P | | 不可 | EPO70 | | 180502 |
|--------------|-----------|--|-------------------------|--------|--|----|-------|--|--------|

機種タイプ ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL40 (ES-89ProLightPSi) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ)
 生産終了品 ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
 ・ESL701 / ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 平成 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

マ ッ ダ

| 型式 | 年式 | 仕様 | 機種 | 専用ハーネス | イモビ ユニット | ドアロック機能 別売オプション | | 備考 | 資料番号 |
|----|----|----|----|--------|-------------|--------------------|-------|----|------|
| | | | | | | キーレス無 | キーレス付 | | |

スクラム (ワゴン)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-------------------------|--------|--|----|-------|--|--------|
| DG62 DG63 | 13.9~17.9 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VS110P | | 不可 | EPO70 | アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。 | 180503 |
| DG64 | 17.9~27.3 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VS113P | | 不可 | EPO70 | アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。 | 180504 |
| DG17W | 27.3~ | 全車プッシュスタート付 | ESL52 | S203K | | — | — | スクラムバン (イモビライザー無車) には、取付できません。 | 680511 |

スクラム (トラック)

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------------|--------|--|----|-------|--|--------|
| DG16T | 25.9~ | | ESP11 ESP40 ESL24 | VS113P | | 不可 | EPO70 | アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。 | 380504 |
|-------|-------|--|-------------------------|--------|--|----|-------|--|--------|

スピアーノ

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--|-------------------------|--------|--|---|-------|--|--------|
| HF2# | 14.2~20.9 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VS111P | | — | EPO70 | アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。 | 181501 |
|------|-----------|--|-------------------------|--------|--|---|-------|--|--------|

デミオ

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|-------------------------|--------|--|----|-------|---|--------|
| DW | 11.12~14.8 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VM108E | | 不可 | 不要 | | 142402 |
| DY | 14.8~17.4 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VM108E | | — | EPO87 | | 142403 |
| DY | 17.4~19.7 | イモビライザー無車 | ESP11 ESP40 ESL24 | VM108E | | — | ※ | ※ドアロック機能を使用する場合、アドバンストキーレスエントリー付車はドアロックリレーNLⅢ (EPO70) 無車はマツダ用ドアロックハーネス (EPO87) が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。 | 142404 |
| DE | 19.7~26.9 | イモビライザー無車 | ESP11 ESP40 ESL24 | VM112E | | — | EPO70 | SKYACTIVはマツダ用L端子ハーネス (EP149) が必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。 | 142405 |
| DJ | 26.9~ | アドバンストキーレス付車 | ESL52 | M201K | | — | — | | 642451 |
| DJ | 26.9~ | アドバンストキーレス無車 | ESL52 | M201K | | — | — | オートアンロック機能は、使用できません。 | 642461 |

ファミリア (S-ワゴン)

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--|-------------------------|--------|--|----|----|--|--------|
| BJ | 12.10~ | | ESP11 ESP40 ESL24 | VM108E | | 不可 | 不要 | ディーラーオプションのキーレスエントリー装着車でドアロック機能を使用する場合のみBタイプ接続になります。 | 141605 |
|----|--------|--|-------------------------|--------|--|----|----|--|--------|

ファミリアバン

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------------------|-------|--|----|-------|---|--------|
| Y11 | 11.5~20.12 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VN108 | | 不可 | EPO70 | バックドアは検出できません。 | 312403 |
| Y12 | 19.1~ | AT車 | ESP11 ESP40 ESL24 | VN108 | | — | EPO70 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 | 112421 |

機種タイプ ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ)
 生産終了品 ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
 ・ESL701 / ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 平成 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| マ ッ ダ | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------|--|--------|
| 型 式 | 年 式 | 仕 様 | 機 種 | 専用ハーネス | イモビ ユニット | ドアロック機能 別売オプション | | 備 考 | 資料番号 |
| | | | | | | キーレス無 | キーレス付 | | |
| ファミリアバン | | | | | | | | | |
| Y12 | 25.5~ | CVT車 | ※ESP11 ESP40 ESL24 | VN109P | | - | EPO70 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 （※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ） | 112421 |
| フレア | | | | | | | | | |
| MJ34 | 24.10~ | プッシュスタート付車 | ESP11 ESP40 ESL24 | EP165 （イモビ・ハーネスセット） | | - | EPO70 | クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドルリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 プッシュスタート無車には、取付できません。 | 180621 |
| MJ44 | 26.9~29.2 | 全車プッシュスタート付 | ESP11 ESP40 ESL24 | EP165 （イモビ・ハーネスセット） | | - | EPO70 | クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドルリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 | 180621 |
| HJ55 | 29.3~ | プッシュスタート付車 | ESL52 | S201K | | - | - | プッシュスタート無車には、取付できません。 | 680651 |
| フレアクロスオーバー | | | | | | | | | |
| MS31 | 26.1~ | 全車プッシュスタート付 | ESP11 ESP40 ESL24 | EP165 （イモビ・ハーネスセット） | | - | EPO70 | クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドルリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 | 181811 |
| MS41 | 27.5~ | 全車プッシュスタート付 | ESP11 ESP40 ESL24 | EP165 （イモビ・ハーネスセット） | | - | EPO70 | クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドルリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 | 181811 |
| フレアワゴン | | | | | | | | | |
| MM21 | 24.6~25.4 | 全車プッシュスタート付 | ESP11 ESP40 ESL24 | EP134 （イモビ・ハーネスセット） | | - | EPO70 | クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドルリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 | 181711 |
| MM32 | 25.4~27.5 | 全車プッシュスタート付 | ESP11 ESP40 ESL24 | EP166 （イモビ・ハーネスセット） | | - | EPO70 | クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドルリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 | 181751 |
| MM42 | 27.5~ | 全車プッシュスタート付 | ESP11 ESP40 ESL24 | EP166 （イモビ・ハーネスセット） | | - | EPO70 | クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドルリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 | 181751 |
| プレマシー | | | | | | | | | |
| CP | 11.4~17.2 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VM108E | | 不可 | 不要 | ディーラーオプションのキーレスエントリー装着車でドアロック機能を使用する場合のみBタイプ接続になります。 | 142801 |
| CR | 17.2~22.7 | イモビライザー無車 | ESP11 ESP40 ESL24 | VM111A | | 不可 | EPO70 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 イモビライザー付車には、取付できません。 | 142802 |
| CW | 22.7~25.1 | イモビライザー無車 | ESP11 ESP40 ESL24 | VM111A | | - | EPO70 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 エンジンスターターによるドアロック/アンロック操作では、リフトゲートは連動しません。 オートロック機能は使用できません。 イモビライザー付車には、取付できません。 | 142803 |

機種タイプ ・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoII） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightII） ・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTII）
 生産終了品 ・ESL52T（NEXTLIGHTII-T） ・ESL53 / ESL54（NEXTLIGHT）
 ・ESL701 / ESL902 / ESL903 / ESL904（NEXTLIGHTハーネスセットモデル）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| マ ッ ダ | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|---|--------|
| 型 式 | 年 式 | 仕 様 | 機 種 | 専用ハーネス | イモビ ユニット | ドアロック機能 別売オプション | | 備 考 | 資料番号 |
| | | | | | | キーレス無 | キーレス付 | | |
| プレマシー | | | | | | | | | |
| CW | 25.1~ | イモビライザー無車 | ESP11 ESP40 ESL24 | VM111A | | - | EPO70 | SKYACTIVはマツダ用L端子ハーネス（EP149）が必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 エンジンスターターによるドアロック/アンロック操作では、リフトゲートは連動しません。 オートロック機能は使用できません。 イモビライザー付車には、取付できません。 | 142804 |
| ベリーサ | | | | | | | | | |
| DC | 16.6~ | イモビライザー無車 | ESP11 ESP40 ESL24 | VM108E | | - | EPO70 | イモビライザー付車には、取付できません。 | 143101 |
| ボンゴ | | | | | | | | | |
| SK | 11.5~28.2 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VM109E | | 不可 | - | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 | 142102 |
| ラピュタ | | | | | | | | | |
| HP1# HP2# | 11.3~17.12 | | ESP11 ESP40 ESL24 | VS108P | | 不可 | EPO70 | メーカーオプションのVST装着車にはエンジンスターターの取付けはできません。 アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。 | 180901 |
| ロードスター | | | | | | | | | |
| ND# | 27.5~ | アドバンストキーレス付車 | ESL52 | M201K | | - | - | | 641251 |

機種タイプ ・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoII） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightII） ・ESL40（ES-89ProLightPSi） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTII）
 生産終了品 ・ESL52T（NEXTLIGHTII-T） ・ESL53 / ESL54（NEXTLIGHT）
 ・ESL701 / ESL902 / ESL903 / ESL904（NEXTLIGHTハーネスセットモデル）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |