

マ ッ ダ									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
AZ-オフロード									
JM23	16.10~26.3		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P	-	-	EPO70	アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	180703
AZ-ワゴン									
MD1# MD2#	10.10~15.9		ESP11 ESP40 ESL24	VS108P		不可	EPO70		180602
MJ2#	15.9~20.8		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		不可	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	180603
MJ23	20.9~24.10	プッシュスタート付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP134 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 プッシュスタート無車には、取付できません。	180611
CX-3									
DK	27.2~	全車プッシュスタート& アドバンスキーレス付	ESL52 ESL55	M201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	642471
CX-5									
KE	24.3~27.1	アドバンスキーレス付車	ESL52 ESL55	M201K		-	-	アドバンスキーレス無車には、取付できません。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	643311
KE	27.1~29.2	全車アドバンスキーレス付	ESL52 ESL55	M201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	643312
KF	29.2~	全車アドバンスキーレス付	ESL52 ESL55	M201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	643313
CX-8									
KG	29.12~	アドバンスキーレス付車	※ESL55	M201K		-	-	※シリアル№BR0001701以降を使用してください。	643411
KG	29.12~	アドバンスキーレス無車	※ESL55	M201K		-	-	※シリアル№BR0001701以降を使用してください。 オートアンロック機能は、使用できません。	643421
MPV									
LW	11.6~18.2	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VM108E		不可	不要	平成16年9月~のイモビライザー付車には、取付できません。	142603
RX-8									
SE	15.4~16.8	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VM108E		-	EPO87	イモビライザー付車には、取付できません。	143001
アクセラ									
BK	15.11~21.7	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VM111A		-	※	※ドアロック機能を使用する場合、アドバンスキーレスエントリー付車はドアロックリレーNLⅢ（EPO70）無車はマツダ用ドアロックハーネス（EPO87）が必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	141606

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

マ ッ ダ									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
アクセラ									
BM	25.11~	アドバンストキーレス付車	ESL52 ESL55	M201K		-	-	ハイブリッド車には取付できません。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	641651
BM	25.11~	アドバンストキーレス無車	ESL52 ESL55	M201K		-	-	オートアンロック機能は、使用できません。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	641661
アテンザ (ワゴン)									
GG GY	14.5~20.1	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VM108E		-	※	※ドアロック機能を使用する場合、H14.5~H17.6の車両はマツダ用ドアロックハーネス (EPO87) H17.6 ~の車両はドアロックリレーNLⅢ (EPO70) が必要です。 エンジンスターターによるドアロック/アンロック操作では、バックドアは連動しません。 イモビライザー付車には、取付できません。	140605
GJ	24.11~27.1	全車アドバンストキーレス付	ESL52 ESL55	M201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	640621
GJ	27.1~	全車アドバンストキーレス付	ESL52 ESL55	M201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	640622
カペラ (ワゴン)									
GF GW	11.10~14.8		ESP11 ESP40 ESL24	VM108E	-	不可	※不要	※ワゴンのリアガラスハッチ付車でドアロック/アンロック機能を使用する場合のみドアロックリレーNLⅢ (EPO70) が必要です。	140604
キャロル									
HB	10.10~16.9		ESP11 ESP40 ESL24	VS108P		不可	EPO70		180304
HB2#	16.9~21.12		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		不可	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	180305
HB25	21.12~25.3	プッシュスタート付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP134 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	180311
HB25	21.12~26.12	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		不可	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	180306
キャロル									
HB36	26.12~	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		不可	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	180307
HB36	26.12~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	S201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	681321
キャロル エコ									
HB35	24.11~25.2	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		不可	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	180306
HB35	25.3~26.12	プッシュスタート付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP167 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドリング機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 プッシュスタート無車には、取付できません。	180321

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

マ ッ ダ									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
スクラムバン									
DG17V	27.3~		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		—	不可	L端子変換ユニット（EP177）が必要です。	180521
スクラム（ワゴン）									
DG52 DH52	11.1~13.9		ESP11 ESP40 ESL24	VS108P		不可	EPO70		180502
DG62 DG63	13.9~17.9		ESP11 ESP40 ESL24	VS110P		不可	EPO70	アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	180503
DG64	17.9~27.3		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		不可	EPO70	アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	180504
DG17W	27.3~	全車プッシュスタート付	ESL52 ESL55	S203K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	680511
スクラム（トラック）									
DG16T	25.9~		ESP11 ESP40 ESL24	VS113P		不可	EPO70	アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	380504
スピアーノ									
HF2#	14.2~20.9		ESP11 ESP40 ESL24	VS111P		—	EPO70	アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	181501
デミオ									
DW	11.12~14.8		ESP11 ESP40 ESL24	VM108E		不可	不要		142402
DY	14.8~17.4		ESP11 ESP40 ESL24	VM108E		—	EPO87		142403
DY	17.4~19.7	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VM108E		—	※	※ドアロック機能を使用する場合、アドバンストキーレスエントリー付車はドアロックリレーNLⅢ（EPO70）無車はマツダ用ドアロックハーネス（EPO87）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	142404
DE	19.7~26.9	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VM112E		—	EPO70	SKYACTIVはマツダ用L端子ハーネス（EP149）が必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	142405
DJ	26.9~	アドバンストキーレス付車	ESL52 ESL55	M201K		—	—	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	642451
DJ	26.9~	アドバンストキーレス無車	ESL52 ESL55	M201K		—	—	オートアンロック機能は、使用できません。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	642461
ファミリア（S-ワゴン）									
BJ	12.10~		ESP11 ESP40 ESL24	VM108E		不可	不要	ディーラーオプションのキーレスエントリー装着車でドアロック機能を使用する場合のみBタイプ接続になります。	141605

機種タイプ
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）
・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

マ ッ ダ									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
ファミリアバン									
Y11	11.5~20.12		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		不可	EPO70	バックドアは検出できません。	312403
Y12	19.1~	AT車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108			EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	112421
Y12	25.5~30.6	CVT車	※ESP11 ESP40 ESL24	VN109P		-	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 (※ESP11で取り付ける際は、シリアルNo.: GO131001以降とBC~始まる番号のみ)	112421
NCP16#	30.6~		ESP11 ESP40 ESL24	VT129L		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。	106012
フレア									
MJ34	24.10~	プッシュスタート付車	ESP11 ESP40 ESL24	EP165 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドル機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 プッシュスタート無車には、取付できません。	180621
MJ44	26.9~29.2	全車プッシュスタート付	ESP11 ESP40 ESL24	EP165 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドル機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	180621
HJ55	29.3~	プッシュスタート付車	ESL52 ESL55	S201K		-	-	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	680651
フレアクロスオーバー									
MS31	26.1~	全車プッシュスタート付	ESP11 ESP40 ESL24	EP165 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドル機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	181811
MS41	27.5~	全車プッシュスタート付	ESP11 ESP40 ESL24	EP165 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドル機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	181811
フレアワゴン									
MM21	24.6~25.4	全車プッシュスタート付	ESP11 ESP40 ESL24	EP134 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドル機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	181711
MM32	25.4~27.5	全車プッシュスタート付	ESP11 ESP40 ESL24	EP166 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドル機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	181751
MM42	27.5~29.12	全車プッシュスタート付	ESP11 ESP40 ESL24	EP166 (イモビ・ハーネスセット)		-	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 アフターアイドル機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。	181751
MM53	30.2~	全車プッシュスタート付	※ESL55	S204K		-	-	※シリアルNo.BR0001701以降を使用してください。	671752

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

マ ッ ダ

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

プレマシー									
CP	11.4~17.2		ESP11 ESP40 ESL24	VM108E		不可	不要	ディーラーオプションのキーレスエントリー装着車でドアロック機能を使用する場合のみBタイプ接続になります。	142801
CR	17.2~22.7	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VM111A		不可	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 オートロック機能は使用できません。 イモビライザー付車には、取付できません。	142802
CW	22.7~25.1	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VM111A		-	EPO70	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 エンジンスターターによるドアロック/アンロック操作では、リフトゲートは連動しません。 オートロック機能は使用できません。 イモビライザー付車には、取付できません。	142803
CW	25.1~30.2	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VM111A		-	EPO70	SKYACTIVはマツダ用L端子ハーネス（EP149）が必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 エンジンスターターによるドアロック/アンロック操作では、リフトゲートは連動しません。 オートロック機能は使用できません。 イモビライザー付車には、取付できません。	142804

ベリーサ									
DC	16.6~27.12	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VM108E		-	EPO70	イモビライザー付車には、取付できません。	143101

ボンゴ									
SK	11.5~28.2		ESP11 ESP40 ESL24	VM109E		不可	-	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	142102

ラピュタ									
HP1# HP2#	11.3~17.12		ESP11 ESP40 ESL24	VS108P		不可	EPO70	メーカーオプションのVST装着車にはエンジンスターターの取付けはできません。 アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。	180901

ロードスター									
ND#	27.5~	アドバンストキーレス付車	ESL52 ESL55	M201K		-	-	ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。	641251

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30