

| トヨタ                |              |             |                          |        |         |                |  |        |
|--------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------|---------|----------------|--|--------|
| 型式                 | 年式           | 仕様          | 機種                       | 専用ハーネス | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考   | 資料番号   |
| <b>bB</b>          |              |             |                          |        |         |                |  |        |
| NCP3#              | H12.2~H17.12 |             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT118L | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                              | 105401 |
| QNC2#              | H17.12~H28.7 | キーフリーシステム無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT123L |         | EP070          | クラッキング時間の設定は出来ません。   | 105402 |
| QNC2#              | H17.12~H22.6 | キーフリーシステム付車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT123L | FOA01   | EP070          | クラッキング時間の設定は出来ません。   | 105421 |
| QNC2#              | H22.7~H28.7  | キーフリーシステム付車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT123L | FOA05   | EP070          | クラッキング時間の設定は出来ません。   | 505422 |
| <b>C-HR</b>        |              |             |                          |        |         |                |  |        |
| NGX50<br>NGX10     | H28.12~      | 全車プッシュスタート付 | ESL53                    | T301K  |         | EP174          | ドアロック・アンロック配線をする際に自動車用電線をご用意できない場合は、ドアロック延長ハーネス（EP174）が必要です。   | 707011 |
|                    |              |             | ※ESL51                   | T152S  |         | 不要             | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアル№BE0001501以降を使用してください。<br>オプション品のハザードユニットⅡ（EP156）は取付できません。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。     | 507011 |
| <b>C-HR ハイブリッド</b> |              |             |                          |        |         |                |  |        |
| ZYX10              | H28.12~      | 全車プッシュスタート付 | ESL53                    | T301K  |         | EP174          | ドアロック・アンロック配線をする際に自動車用電線をご用意できない場合は、ドアロック延長ハーネス（EP174）が必要です。   | 707011 |
|                    |              |             | ※ESL51                   | T152S  |         | 不要             | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアル№BE0001501以降を使用してください。<br>オプション品のハザードユニットⅡ（EP156）は取付できません。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。     | 507011 |
| <b>FJクルーザー</b>     |              |             |                          |        |         |                |  |        |
| #J15               | H22.11~H30.1 | 全車イモビライザー付  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT120L | FOT13   | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。   | 106801 |
| <b>iQ</b>          |              |             |                          |        |         |                |  |        |
| #GJ1               | H20.11~H28.3 | プッシュスタート無車  | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>純正オートアラーム装着車は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアル№：GO131001以降とBC~始まる番号のみ） | 106501 |
| #GJ1               | H20.11~H28.3 | プッシュスタート付車  | ESL53                    | 車両確認中  |         |                |  |        |
|                    |              |             | ESL40                    | PS1005 |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>別売の追加ハーネス（EP137）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                                    | 506511 |
| <b>ist</b>         |              |             |                          |        |         |                |  |        |
| NCP6#              | H14.5~H19.8  |             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT118L | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                              | 105901 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

**ト ヨ タ**

| 型 式 | 年 式 | 仕 様 | 機 種 | 専用ハーネス | イモビ<br>ユニット | ドアロック機能<br>別売オプション | 備 考 | 資料番号 |
|-----|-----|-----|-----|--------|-------------|--------------------|-----|------|
|-----|-----|-----|-----|--------|-------------|--------------------|-----|------|

| i s t            |             |            |                         |        |  |    |   |        |
|------------------|-------------|------------|-------------------------|--------|--|----|---|--------|
| NCP11#           | H19.8~H28.4 | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B |  | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>クランキング時間の設定は出来ません。        | 105902 |
| NCP11#<br>ZSP11# | H19.8~H28.4 | プッシュスタート付車 | ESL53                   | 車両確認中  |  |    |   |        |
|                  |             |            | ESL40                   | PS1003 |  | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 505922 |

| OPA            |              |  |                         |        |  |    |   |        |
|----------------|--------------|--|-------------------------|--------|--|----|---|--------|
| ZCT1#<br>ACT1# | H12.5~H17.12 |  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT119L |  | 不要 | アンロック時にキー照明、又はルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。 | 105501 |

| RAV4           |              |            |                         |        |       |                    |   |        |
|----------------|--------------|------------|-------------------------|--------|-------|--------------------|---|--------|
| ACA2#<br>ZCA2# | H12.5~H17.11 |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L | EP088 | 不要                 | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 103303 |
| ACA3#          | H17.11~H28.7 | プッシュスタート付車 | ESL53                   | T304K  |       | 不要（H22.8~<br>取付不可） |   | 703331 |
|                |              |            | ESL40                   | PS1003 |       | 不要（H22.8~<br>取付不可） | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 503331 |
| ACA3#          | H17.11~H22.1 | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L | EP088 | 不要                 | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 103311 |
| ACA3#          | H22.2~H22.8  | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L | FOT12 | 不要                 | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。  | 103321 |
| ACA3#          | H22.8~H28.7  | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L | FOT12 | 取付不可               | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。  | 103322 |

| Rush         |             |         |                         |        |       |       |                    |        |
|--------------|-------------|---------|-------------------------|--------|-------|-------|--------------------|--------|
| J20#<br>J21# | H18.1~H28.3 | キーフリー無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT123L |       | EP070 | クランキング時間の設定は出来ません。 | 172301 |
| J20#<br>J21# | H18.1~H28.3 | キーフリー付車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT123L | FOA01 | EP070 | クランキング時間の設定は出来ません。 | 172321 |

| SAI   |               |            |       |        |  |    |   |        |
|-------|---------------|------------|-------|--------|--|----|---|--------|
| AZK10 | H21.10~H29.11 | プッシュスタート付車 | ESL53 | 車両確認中  |  |    |   |        |
|       |               |            | ESL40 | PS1004 |  | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 506601 |

| WillVi |              |  |                         |        |  |    |  |        |
|--------|--------------|--|-------------------------|--------|--|----|--|--------|
| NCP1#  | H12.1~H13.12 |  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L |  | 不要 |  | 105301 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）  
 ・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| トヨタ              |              |                             |                          |                 |         |                |  |                  |
|------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------------|--|------------------|
| 型式               | 年式           | 仕様                          | 機種                       | 専用ハーネス          | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考   | 資料番号             |
| <b>Will VS</b>   |              |                             |                          |                 |         |                |  |                  |
| ZE12#            | H13.4~H16.4  |                             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT119L          |         | 不要             |  | 102205           |
| <b>Will サイファ</b> |              |                             |                          |                 |         |                |  |                  |
| NCP7#            | H14.10~H17.8 |                             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT118L          | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 105901           |
| <b>WISH</b>      |              |                             |                          |                 |         |                |  |                  |
| ZNE1#            | H15.1~H21.4  | 1800cc                      | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT119L          | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 106201           |
| ANE1#            | H15.4~H21.4  | 2000cc                      | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT120L          | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 106201           |
| ZGE2#            | H21.4~       | プッシュスタート無車                  | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L          |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>純正オートアラーム装着車は別売のタイオードハーネス（EP101）が必要です。<br>（※ESP11で取り付ける際は、シリアルNo.:GO131001以降とBC~始まる番号のみ）                               | 106202           |
| ZGE2#            | H21.4~H29.10 | プッシュスタート付車                  | ESL53<br>ESL40           | T304K<br>PS1005 |         | 不要<br>不要       | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 706211<br>506211 |
| <b>アイシス</b>      |              |                             |                          |                 |         |                |  |                  |
| ZNM1#            | H16.9~H21.9  | 1800cc                      | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT119L          | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。また、セキュリティ機能とオートライトキャンセル機能は併用できない場合があります。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 104902           |
| ANM1#            | H16.9~H21.9  | 2000cc                      | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT120L          | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>オートロック機能は使用できません。また、セキュリティ機能とオートライトキャンセル機能は併用できない場合があります。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 104902           |
| ZGM1#            | H21.9~H29.12 | プッシュスタート付車                  | ESL53<br>ESL40           | T304K<br>PS1003 |         | EP174<br>不要    | ドアロック・アンロック配線をする際に自動車用電線をご用意できない場合は、ドアロック延長ハーネス（EP174）が必要です。<br>セキュリティ機能・オートロック機能は使用できません。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 704911<br>504911 |
| <b>アクア</b>       |              |                             |                          |                 |         |                |  |                  |
| NHP10            | H23.12~H29.6 | プッシュスタート無車                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT127B          |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP131）が必要です。<br>H29.6~のプッシュスタート無車には、取付できません。  | 106901           |
| NHP10            | H23.12~      | プッシュスタート付車<br>(セーフティセンスC無車) | ESL53<br>ESL50           | T302K<br>T151S  |         | 不要<br>不要       | ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 706911<br>506911 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| トヨタ              |               |                             |                         |        |         |                |  |        |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|--------|---------|----------------|--|--------|
| 型式               | 年式            | 仕様                          | 機種                      | 専用ハーネス | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考   | 資料番号   |
| <b>アクア</b>       |               |                             |                         |        |         |                |  |        |
| NHP10            | H27.11~       | プッシュスタート付車<br>(セーフティセンスC付車) | ESL53                   | T301K  |         | 不要             | NEXTLIGHT追加ハーネス (EP164) が必要です。<br>※シリアルNo.BD0006901以降を使用してください。<br>ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。         | 706921 |
|                  |               |                             | ※ESL50                  | T151S  |         | 不要             |  | 506921 |
| <b>アベンシス</b>     |               |                             |                         |        |         |                |  |        |
| ZRT27#           | H23.9~H27.10  | 全車プッシュスタート付車                | ESL53                   | T304K  |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                               | 701011 |
|                  |               |                             | ESL40                   | PS1004 |         | 不要             |  | 301011 |
| ZRT27#           | H27.10~H30.4  | 全車プッシュスタート付車                | ESL53                   | 車両確認中  |         |                | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。<br>PS i 追加ハーネス (EP168) が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 301012 |
|                  |               |                             | ESL40                   | PS1004 |         | 不要             |  |        |
| <b>アリオン</b>      |               |                             |                         |        |         |                |  |        |
| ZZT24#<br>NZT24# | H13.12~H16.12 | 1800cc/1500cc               | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT119L |         | 不要             |  | 101304 |
| AZT24#           | H13.12~H16.12 | 2000cc                      | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L |         | 不要             |  | 101304 |
| ZZT24#<br>NZT24# | H16.12~H19.6  | 1800cc/1500cc               | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT112L |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。  | 101305 |
| AZT24#           | H16.12~H19.6  | 2000cc                      | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。  | 101305 |
| T26#             | H19.6~H28.6   | プッシュスタート付車                  | ESL53                   | T304K  |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                               | 701351 |
|                  |               |                             | ESL40                   | PS1003 |         | 不要             |  | 501321 |
| T26#             | H20.1~H28.6   | プッシュスタート無車                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。  | 101312 |
| T26#             | H28.6~        | プッシュスタート無車                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。  | 301313 |
| T26#             | H28.6~        | プッシュスタート付車                  | ESL53                   | T303K  |         | 不要             | オートアンロック機能は使用できません。<br>専用ハーネスT202Kにて取付の場合は、資料番号は601322になります。<br>ESL52Tは生産終了、在庫品はお使いいただけます。           | 701352 |
|                  |               |                             | ESL52T                  | T211K  |         | —              |  | 601352 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightII) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSi) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTII) ・ESL52T (NEXTLIGHTII-T)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| トヨタ                  |              |             |                         |                 |         |                |  |                  |
|----------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------|---------|----------------|--|------------------|
| 型式                   | 年式           | 仕様          | 機種                      | 専用ハーネス          | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考   | 資料番号             |
| <b>アルファード</b>        |              |             |                         |                 |         |                |  |                  |
| ANH1#<br>MNH1#       | H14.5~H17.4  | イモビライザー無車   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L          |         | 不要             | イモビライザー付車には、取付できません。   | 103503           |
| ANH1#<br>MNH1#       | H17.4~H20.5  | 全車イモビライザー付  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L          | EPO88   | 不要             | イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EPO88は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 103505           |
| ANH2#<br>GGH2#       | H20.5~H27.1  | 全車プッシュスタート付 | ESL53<br>ESL40          | T304K<br>PS1003 |         | 不要<br>不要       | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 703511<br>503511 |
| AGH3#<br>GGH3#       | H27.1~       | 全車プッシュスタート付 | ESL53<br>※ESL51         | T301K<br>T153S  |         | 不要<br>不要       | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアル№BE0001501以降を使用してください。<br>平成30年1月~の車両には、オプション品のハザードユニットⅡ（EP156）は取付できません。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 703551<br>503551 |
| <b>アルファード ハイブリッド</b> |              |             |                         |                 |         |                |  |                  |
| ATH10#               | H15.7~H20.5  | 全車イモビライザー付  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT117           | EPO88   | 不要             | イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EPO88は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 103504           |
| ATH20                | H23.11~H27.1 | 全車プッシュスタート付 | ESL53<br>ESL40          | T304K<br>PS1003 |         | 不要<br>不要       | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 703511<br>503511 |
| AYH30                | H27.1~       | 全車プッシュスタート付 | ESL53<br>※ESL51         | T301K<br>T153S  |         | 不要<br>不要       | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアル№BE0001501以降を使用してください。<br>平成30年1月~の車両には、オプション品のハザードユニットⅡ（EP156）は取付できません。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 703551<br>503551 |
| <b>アレックス</b>         |              |             |                         |                 |         |                |  |                  |
| ZE12#                | H13.1~H16.4  |             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT119L          | EPO88   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EPO88は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 102205           |
| ZE12#                | H16.4~H18.10 |             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT119L          | EPO88   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EPO88は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 102206           |
| <b>イブサム</b>          |              |             |                         |                 |         |                |  |                  |
| SXM1#<br>CXM1#       | H8.5~H13.5   |             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT112L          |         | 不要             |  | 103801           |
| ACM2#                | H13.5~H15.9  | イモビライザー無車   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L          |         | 不要             | イモビライザー付車には、取付できません。   | 103802           |
| ACM2#                | H15.9~H21.12 |             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L          | EPO88   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EPO88は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 103803           |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| トヨタ               |              |                             |                         |                 |         |                |   |        |        |
|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------|----------------|---|--------|--------|
| 型式                | 年式           | 仕様                          | 機種                      | 専用ハーネス          | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考  | 資料番号   |        |
| <b>ヴァンガード</b>     |              |                             |                         |                 |         |                |   |        |        |
| ACA3#<br>GSA3#    | H19.8~H25.11 | プッシュスタート付車                  | ESL53<br>ESL40          | T304K<br>PS1003 |         | 不要<br>不要       | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 705631 | 505631 |
| <b>ヴィッツ</b>       |              |                             |                         |                 |         |                |   |        |        |
| SCP1#<br>NCP1#    | H11.1~H17.2  |                             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L          | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>平成14年12月以降のストップアンドゴーシステム付車には取付できません。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 105201 |        |
| #P9#              | H17.2~H22.12 | プッシュスタート無車                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B          |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>クランキング時間の設定は出来ません。  | 105202 |        |
| #P9#              | H17.2~H22.12 | プッシュスタート付車                  | ESL40                   | PS1003          |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 505221 |        |
| #P13#             | H22.12~H29.1 | プッシュスタート無車                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B          |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>純正キーレスエントリーと、エンジンスターターのロック・アンロック機能は併用できません。どちらかで開閉してください。   | 105203 |        |
| #P13#             | H22.12~H29.1 | プッシュスタート付車                  | ESL53<br>ESL50          | T302K<br>T151S  |         | 不要<br>不要       | ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 705231 | 505231 |
| #P13#             | H29.1~       | プッシュスタート付車<br>(セーフティセンスC無車) | ESL53<br>ESL50          | T302K<br>T151S  |         | 不要<br>不要       | プッシュスタート無車には、取付できません。<br>ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 705232 | 505232 |
| #P13#             | H29.1~       | プッシュスタート付車<br>(セーフティセンスC付車) | ESL53<br>※ESL50         | T301K<br>T151S  |         | 不要<br>不要       | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアル№BD0006901以降を使用してください。<br>プッシュスタート無車には、取付できません。<br>ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                           | 705242 | 505242 |
| <b>ヴィッツハイブリッド</b> |              |                             |                         |                 |         |                |   |        |        |
| #P13#             | H29.1~       | プッシュスタート付車<br>(セーフティセンスC無車) | ESL53<br>ESL50          | T302K<br>T151S  |         | 不要<br>不要       | プッシュスタート無車には、取付できません。<br>ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 705232 | 505232 |
| NHP13#            | H29.1~       | プッシュスタート付車<br>(セーフティセンスC付車) | ESL53<br>※ESL50         | T301K<br>T151S  |         | 不要<br>不要       | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアル№BD0006901以降を使用してください。<br>プッシュスタート無車には、取付できません。<br>ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                           | 705242 | 505242 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| トヨタ                   |              |             |                         |               |              |                |  |        |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|--|--------|
| 型式                    | 年式           | 仕様          | 機種                      | 専用ハーネス        | イモビユニット      | ドアロック機能別売オプション | 備考   | 資料番号   |
| <b>ヴェルファイア</b>        |              |             |                         |               |              |                |  |        |
| ANH2#<br>GGH2#        | H20.5~27.1   | 全車プッシュスタート付 | ESL53                   | <b>T304K</b>  |              | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 703511 |
|                       |              |             | ESL40                   | <b>PS1003</b> |              | 不要             |  | 503511 |
| AGH3#<br>GGH3#        | H27.1~       | 全車プッシュスタート付 | ESL53                   | <b>T301K</b>  |              | 不要             | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアル№BE0001501以降を使用してください。<br>平成30年1月~の車両には、オプション品のハザードユニットⅡ（EP156）は取付できません。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 703551 |
|                       |              |             | ※ESL51                  | <b>T153S</b>  |              | 不要             |  | 503551 |
| <b>ヴェルファイア ハイブリッド</b> |              |             |                         |               |              |                |  |        |
| ATH20                 | H23.11~H27.1 | 全車プッシュスタート付 | ESL53                   | <b>T304K</b>  |              | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 703511 |
|                       |              |             | ESL40                   | <b>PS1003</b> |              | 不要             |  | 503511 |
| AYH30                 | H27.1~       | 全車プッシュスタート付 | ESL53                   | <b>T301K</b>  |              | 不要             | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアル№BE0001501以降を使用してください。<br>平成30年1月~の車両には、オプション品のハザードユニットⅡ（EP156）は取付できません。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 703551 |
|                       |              |             | ※ESL51                  | <b>T153S</b>  |              | 不要             |  | 503551 |
| <b>ヴェロッサ</b>          |              |             |                         |               |              |                |  |        |
| X11#                  | H13.7~H16.4  | イモビライザー無車   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | <b>VT118L</b> |              | 不要             | 電動チルトステアリング付車はドアタイマー機能は使用できません。<br>イモビライザー付車には、取付できません。  | 100805 |
| <b>ヴォクシー</b>          |              |             |                         |               |              |                |  |        |
| AZR6#                 | H13.11~H19.7 |             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | <b>VT120L</b> | <b>EP088</b> | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 102605 |
| ZRR7#                 | H19.7~H26.1  | プッシュスタート無車  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | <b>VT120L</b> |              | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。   | 102606 |
| ZRR7#                 | H19.7~H26.1  | プッシュスタート付車  | ESL53                   | <b>T304K</b>  |              | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 702611 |
|                       |              |             | ESL40                   | <b>PS1003</b> |              | 不要             |  | 502611 |
| ZRR8#                 | H26.1~H29.7  | プッシュスタート無車  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | <b>VT128B</b> |              | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>H29.7~のプッシュスタート無車には、取付できません。   | 102607 |
| ZRR8#                 | H26.1~H28.1  | プッシュスタート付車  | ESL53                   | <b>T302K</b>  |              | 不要             | ※平成27年10月~の車両は、シリアル№BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 702621 |
|                       |              |             | ※ESL51                  | <b>T152S</b>  |              | 不要             |  | 502621 |
| ZRR8#                 | H28.1~       | プッシュスタート付車  | ESL53                   | <b>T301K</b>  |              | 不要             | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアル№BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 702622 |
|                       |              |             | ※ESL51                  | <b>T152S</b>  |              | 不要             |  | 502622 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）  
・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| ト ヨ タ                |              |            |                         |               |             |                    |  |        |
|----------------------|--------------|------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------------|--|--------|
| 型 式                  | 年 式          | 仕 様        | 機 種                     | 専用ハーネス        | イモビ<br>ユニット | ドアロック機能<br>別売オプション | 備 考  | 資料番号   |
| <b>ヴォクシー ハイブリッド</b>  |              |            |                         |               |             |                    |  |        |
| ZWR80                | H26.1~H28.1  | プッシュスタート付車 | ESL53                   | <b>T302K</b>  |             | 不要                 | ※平成27年10月~の車両は、シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                     | 702631 |
|                      |              |            | ※ESL51                  | <b>T152S</b>  |             | 不要                 |  | 502631 |
| ZWR80                | H28.1~H29.7  | プッシュスタート付車 | ESL53                   | <b>T301K</b>  |             | 不要                 | NEXTLIGHT追加ハーネス (EP164) が必要です。<br>※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 702632 |
|                      |              |            | ※ESL51                  | <b>T152S</b>  |             | 不要                 |  | 502632 |
| ZWR80                | H29.7~       | プッシュスタート付車 | ESL53                   | <b>T301K</b>  |             | 不要                 | NEXTLIGHT追加ハーネス (EP164) が必要です。<br>※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 702633 |
|                      |              |            | ※ESL51                  | <b>T152S</b>  |             | 不要                 |  | 502633 |
| <b>ヴォルツ</b>          |              |            |                         |               |             |                    |  |        |
| ZZE13#               | H14.8~H16.5  |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | <b>VT118L</b> |             | 不要                 |  | 106101 |
| <b>エスクァイア</b>        |              |            |                         |               |             |                    |  |        |
| ZRR8#                | H26.10~H29.7 | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | <b>VT128B</b> |             | 不要                 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。<br>H29.7~のプッシュスタート無車には、取付できません。                    | 102607 |
| ZRR8#                | H26.10~H28.1 | プッシュスタート付車 | ESL53                   | <b>T302K</b>  |             | 不要                 | ※平成27年10月~の車両は、シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                     | 702621 |
|                      |              |            | ※ESL51                  | <b>T152S</b>  |             | 不要                 |  | 502621 |
| ZRR8#                | H28.1~       | プッシュスタート付車 | ESL53                   | <b>T301K</b>  |             | 不要                 | NEXTLIGHT追加ハーネス (EP164) が必要です。<br>※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 702622 |
|                      |              |            | ※ESL51                  | <b>T152S</b>  |             | 不要                 |  | 502622 |
| <b>エスクァイア ハイブリッド</b> |              |            |                         |               |             |                    |  |        |
| ZWR80                | H26.10~H28.1 | プッシュスタート付車 | ESL53                   | <b>T302K</b>  |             | 不要                 | ※平成27年10月~の車両は、シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                     | 702631 |
|                      |              |            | ※ESL51                  | <b>T152S</b>  |             | 不要                 |  | 502631 |
| ZWR80                | H28.1~H29.7  | プッシュスタート付車 | ESL53                   | <b>T301K</b>  |             | 不要                 | NEXTLIGHT追加ハーネス (EP164) が必要です。<br>※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 702632 |
|                      |              |            | ※ESL51                  | <b>T152S</b>  |             | 不要                 |  | 502632 |
| ZWR80                | H29.7~       | プッシュスタート付車 | ESL53                   | <b>T301K</b>  |             | 不要                 | NEXTLIGHT追加ハーネス (EP164) が必要です。<br>※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 702632 |
|                      |              |            | ※ESL51                  | <b>T152S</b>  |             | 不要                 |  | 502633 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightII) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTII) ・ESL52T (NEXTLIGHTII-T)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |



| トヨタ                |              |             |                         |        |         |                |  |        |
|--------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------|---------|----------------|--|--------|
| 型式                 | 年式           | 仕様          | 機種                      | 専用ハーネス | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考   | 資料番号   |
| <b>エスティマ</b>       |              |             |                         |        |         |                |  |        |
| CR3#<br>CR4#       | H12.1~H13.4  |             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT119L |         | EPO83          |  | 102802 |
| CR3#<br>CR4#       | H13.4~H15.5  | イモビライザー無車   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT119L |         | 不要             | イモビライザー付車には、取付できません。   | 102803 |
| CR3#<br>CR4#       | H15.5~H18.1  | 全車イモビライザー付  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT119L | EP088   | 不要             | イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>2400ccのみ取付可能です。3000ccは取付できません。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                    | 102805 |
| #R5#               | H18.1~H28.6  | プッシュスタート付車  | ESL53                   | T304K  |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 702851 |
|                    |              |             | ESL40                   | PS1003 |         | 不要             |  | 502811 |
| ACR5#              | H28.6~       | 全車プッシュスタート付 | ESL53                   | T303K  |         | 不要             | オートアンロック機能は使用できません。<br>専用ハーネスT202Kにて取付の場合は、資料番号は602812になります。<br>ESL52Tは生産終了、在庫品はお使いいただけます。                                 | 702852 |
|                    |              |             | ESL52T                  | T211K  |         | -              |  | 602852 |
| <b>エスティマハイブリッド</b> |              |             |                         |        |         |                |  |        |
| AHR10#             | H15.7~H18.6  | 全車イモビライザー付  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | T121L  | EP088   | 不要             | クラッキング時間の設定は出来ません。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。<br>ハーネス生産終了、在庫についてはお問い合わせください。 | 102806 |
| AHR20#             | H18.6~H28.6  | プッシュスタート付車  | ESL53                   | T304K  |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 702851 |
|                    |              |             | ESL40                   | PS1003 |         | 不要             |  | 502812 |
| AHR20#             | H28.6~       | 全車プッシュスタート付 | ESL53                   | T303K  |         | 不要             | オートアンロック機能は使用できません。<br>専用ハーネスT202Kにて取付の場合は、資料番号は602812になります。<br>ESL52Tは生産終了、在庫品はお使いいただけます。                                 | 702852 |
|                    |              |             | ESL52T                  | T211K  |         | -              |  | 602852 |
| <b>オーリス</b>        |              |             |                         |        |         |                |  |        |
| E15#               | H18.10~H24.8 | プッシュスタート無車  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII（EP131）が必要です。  | 102221 |
| E15#               | H18.10~H24.8 | プッシュスタート付車  | ESL53                   | 車両確認中  |         |                | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 502271 |
|                    |              |             | ESL40                   | PS1003 |         | 不要             |  |        |
| E18#               | H24.8~H30.3  | プッシュスタート付車  | ESL53                   | T302K  |         | 不要             | ※平成28年4月~の車両は、シリアル№BE0001501以降を使用してください。<br>プッシュスタート無車には、取付できません。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                             | 702275 |
|                    |              |             | ※ESL51                  | T152S  |         | 不要             |  | 502275 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightII) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTII) ・ESL52T (NEXTLIGHTII-T)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| トヨタ                     |             |                                      |                         |        |         |                |  |        |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|---------|----------------|--|--------|
| 型式                      | 年式          | 仕様                                   | 機種                      | 専用ハーネス | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考   | 資料番号   |
| <b>オーリスハイブリッド</b>       |             |                                      |                         |        |         |                |  |        |
| E186                    | H28.4~H30.3 | プッシュスタート付車                           | ESL53                   | T302K  |         | 不要             | ※シリアル№BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 702275 |
|                         |             |                                      | ※ESL51                  | T152S  |         | 不要             |  | 502275 |
| <b>ガリア</b>              |             |                                      |                         |        |         |                |  |        |
| ACM1#<br>CXM1#<br>SXM1# | H10.6~H16.9 |                                      | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT112L |         | 不要             |  | 104901 |
| <b>カムリ</b>              |             |                                      |                         |        |         |                |  |        |
| ACV3#                   | H13.9~H18.1 |                                      | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L |         | 不要             |  | 104002 |
| ACV4#                   | H18.1~H23.9 | 全車プッシュスタート付                          | ESL53                   | 車両確認中  |         |                | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 504021 |
|                         |             |                                      | ESL40                   | PS1003 |         | 不要             |  |        |
| <b>カムリハイブリッド</b>        |             |                                      |                         |        |         |                |  |        |
| AVV50                   | H23.9~H26.9 | 全車プッシュスタート付                          | ESL53                   | T302K  |         | 不要             | ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 704031 |
|                         |             |                                      | ESL51                   | T152S  |         | 不要             |  | 504031 |
| AVV50                   | H26.9~H29.7 | プッシュスタート付車<br>(レーダークルーズ<br>コントロール無車) | ESL53                   | T302K  |         | 不要             | ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 704041 |
|                         |             |                                      | ESL51                   | T152S  |         | 不要             |  | 504041 |
| AVV50                   | H26.9~H29.7 | プッシュスタート付車<br>(レーダークルーズ<br>コントロール付車) | ESL53                   | T301K  |         | 不要             | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 704051 |
|                         |             |                                      | ESL51                   | T152S  |         | 不要             |  | 504051 |
| AXVH70                  | H29.7~      | 全車プッシュスタート付                          | ESL53                   | T301K  |         | ※EP174         | ドアロック・アンロックの配線をする際に自動車用電線をご用意できない場合は、ドアロック延長ハーネス（EP174）が必要です。<br>NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアル№BE0001501以降を使用してください。<br>オプション品のハザードユニットⅡ（EP156）は取付できません。<br>ドアロック・アンロックの配線をする際に自動車用電線をご用意できない場合は、ドアロック延長ハーネス（EP174）が必要です。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 704052 |
|                         |             |                                      | ※ESL51                  | T152S  |         | 不要             |  | 504052 |
| <b>カルディア</b>            |             |                                      |                         |        |         |                |  |        |
| T24#                    | H14.9~H17.1 | イモビライザー無車<br>1800cc                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT112L |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>3S-GTEエンジン（ターボ車）&イモビライザー付車には、取付できません。   | 101904 |
| T24#                    | H14.9~H17.1 | イモビライザー無車<br>1800cc以外                | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>3S-GTEエンジン（ターボ車）&イモビライザー付車には、取付できません。   | 101904 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

## トヨタ

| 型式                     | 年式           | 仕様                    | 機種                      | 専用ハーネス          | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考  | 資料番号             |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------|----------------|---|------------------|
| <b>カルディア</b>           |              |                       |                         |                 |         |                |   |                  |
| T24#                   | H17.1~H19.5  | イモビライザー無車<br>1800cc   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT112L          |         | 不要             | オートロック機能は使用できません。<br>3S-GTEエンジン（ターボ車）&イモビライザー付車には、取付できません。  | 101905           |
| T24#                   | H17.1~H19.5  | イモビライザー無車<br>1800cc以外 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L          |         | 不要             | オートロック機能は使用できません。<br>3S-GTEエンジン（ターボ車）&イモビライザー付車には、取付できません。  | 101905           |
| <b>カローラ</b>            |              |                       |                         |                 |         |                |   |                  |
| E12#                   | H12.8~H16.4  |                       | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT119L          | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 102205           |
| E12#                   | H16.4~H18.10 |                       | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT119L          | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 102206           |
| <b>カローラ アクシオ</b>       |              |                       |                         |                 |         |                |   |                  |
| E14#                   | H18.10~H24.5 | プッシュスタート無車            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L          |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII（EP131）が必要です。   | 302207           |
| E14#                   | H18.10~H24.5 | プッシュスタート付車            | ESL53<br>ESL40          | 車両確認中<br>PS1003 |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                                | 502215           |
| E16#                   | H24.5~H29.10 | プッシュスタート無車            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B          |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII（EP131）が必要です。<br>29.10~のプッシュスタート無車には、取付できません。                             | 102208           |
| E16#                   | H24.5~H27.3  | プッシュスタート付車            | ESL53<br>ESL50          | T302K<br>T151S  |         | 不要<br>不要       | ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 702221<br>502221 |
| E16#                   | H27.4~       | プッシュスタート付車            | ESL53<br>※ESL50         | T301K<br>T151S  |         | 不要<br>不要       | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアル№BD0006901以降を使用してください。<br>ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。            | 702222<br>502222 |
| <b>カローラアクシオ ハイブリッド</b> |              |                       |                         |                 |         |                |   |                  |
| E16#                   | H25.8~H29.10 | プッシュスタート無車            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B          |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII（EP131）が必要です。<br>29.10~のプッシュスタート無車には、取付できません。                             | 102208           |
| E16#                   | H25.8~H27.3  | プッシュスタート付車            | ESL53<br>ESL50          | T302K<br>T151S  |         | 不要<br>不要       | ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 702221<br>502221 |
| E16#                   | H27.4~       | プッシュスタート付車            | ESL53<br>※ESL50         | T301K<br>T151S  |         | 不要<br>不要       | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアル№BD0006901以降を使用してください。<br>ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。            | 702222<br>502222 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoII） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightII） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）  
 ・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTII） ・ESL52T（NEXTLIGHTII-T）

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| トヨタ                       |              |            |                         |                 |         |                |   |                  |
|---------------------------|--------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|----------------|---|------------------|
| 型式                        | 年式           | 仕様         | 機種                      | 専用ハーネス          | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考  | 資料番号             |
| <b>カローラ スパシオ</b>          |              |            |                         |                 |         |                |   |                  |
| ZE12#                     | H13.5~H19.6  |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT119L          | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EPO88は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 102205           |
| <b>カローラ フィールダー</b>        |              |            |                         |                 |         |                |   |                  |
| E12#                      | H12.8~H16.4  |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT119L          | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EPO88は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 102205           |
| E12#                      | H16.4~H18.10 |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT119L          | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EPO88は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 102206           |
| E14#                      | H18.10~H24.5 | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L          |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。  | 302207           |
| E14#                      | H18.10~H24.5 | プッシュスタート付車 | ESL53<br>ESL40          | 車両確認中<br>PS1003 |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                                 | 502215           |
| E16#                      | H24.5~H29.10 | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B          |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>29.10~のプッシュスタート無車には、取付できません。                              | 102208           |
| E16#                      | H24.5~H27.3  | プッシュスタート付車 | ESL53<br>ESL50          | T302K<br>T151S  |         | 不要<br>不要       | ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 702221<br>502221 |
| E16#                      | H27.4~       | プッシュスタート付車 | ESL53<br>※ESL50         | T301K<br>T151S  |         | 不要<br>不要       | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアルNo.BD0006901以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。          | 702222<br>502222 |
| <b>カローラ フィールダー ハイブリッド</b> |              |            |                         |                 |         |                |   |                  |
| E16#                      | H25.8~H29.10 | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B          |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>29.10~のプッシュスタート無車には、取付できません。                              | 102208           |
| E16#                      | H25.8~H27.3  | プッシュスタート付車 | ESL53<br>ESL50          | T302K<br>T151S  |         | 不要<br>不要       | ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 702221<br>502221 |
| E16#                      | H27.4~       | プッシュスタート付車 | ESL53<br>※ESL50         | T301K<br>T151S  |         | 不要<br>不要       | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアルNo.BD0006901以降を使用してください。<br>ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。          | 702222<br>502222 |
| <b>カローラ ランクス</b>          |              |            |                         |                 |         |                |   |                  |
| ZE12#                     | H13.1~H16.4  |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT119L          | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EPO88は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 102205           |
| ZE12#                     | H16.4~H18.10 |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT119L          | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EPO88は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 102206           |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| トヨタ                     |               |             |                         |                 |         |                |   |                  |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------|---------|----------------|---|------------------|
| 型式                      | 年式            | 仕様          | 機種                      | 専用ハーネス          | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考  | 資料番号             |
| <b>カローラルミオン</b>         |               |             |                         |                 |         |                |   |                  |
| E15#                    | H19.10~H27.12 | プッシュスタート無車  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L          |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。   | 102251           |
| E15#                    | H19.10~H27.12 | プッシュスタート付車  | ESL53<br>ESL40          | 車両確認中<br>PS1003 |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 502291           |
| <b>キャミ</b>              |               |             |                         |                 |         |                |   |                  |
| J10#<br>J12#            | H11.5~H18.1   | キーフリー無車     | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VA101P          |         | EP070          | キーフリーシステム付車には、取付できません。  | 171201           |
| <b>クラウン (クラウンエステート)</b> |               |             |                         |                 |         |                |   |                  |
| S17#                    | H11.9~H13.8   | イモビライザー無車   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L          |         | EP074          | 電動チルトステアリング付車はドアタイマーは使用できません。<br>アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。<br>イモビライザー付車には、取付できません。   | 100305           |
| S17#                    | H13.8~H15.12  | イモビライザー無車   | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L          |         | EP074          | 電動チルトステアリング付車はドアタイマーは使用できません。<br>アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。<br>マイルドハイブリッド車には取付できません。<br>イモビライザー付車には、取付できません。  | 100306           |
| S18#                    | H15.12~H17.10 | 全車イモビライザー付  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT117           | EP094   | 不要             | イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。<br>プッシュスタート付車には、取付できません。<br>クラッキング時間の設定は出来ません。<br>EP094は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 100311           |
| S18#                    | H17.10~H20.2  | 全車イモビライザー付  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT117           | EP094   | 不要             | イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。<br>プッシュスタート付車には、取付できません。<br>クラッキング時間の設定は出来ません。<br>EP094は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 100313           |
| S20#                    | H20.2~H24.12  | 全車プッシュスタート付 | ESL53<br>ESL40          | T304K<br>PS1004 |         | 不要<br>不要       | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 700341<br>500341 |
| S21#                    | H24.12~       | 全車プッシュスタート付 | ESL53<br>ESL51          | T302K<br>T153S  |         | 不要<br>不要       | ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 700351<br>500351 |
| <b>クラウンハイブリッド</b>       |               |             |                         |                 |         |                |   |                  |
| S20#                    | H20.2~H24.12  | 全車プッシュスタート付 | ESL53<br>ESL40          | T304K<br>PS1004 |         | 不要<br>不要       | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 700341<br>500341 |
| S21#                    | H24.12~       | 全車プッシュスタート付 | ESL53<br>ESL51          | T302K<br>T153S  |         | 不要<br>不要       | ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 700356<br>500356 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightII) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTII) ・ESL52T (NEXTLIGHTII-T)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| トヨタ                   |              |                             |                         |        |         |                |   |        |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|--------|---------|----------------|---|--------|
| 型式                    | 年式           | 仕様                          | 機種                      | 専用ハーネス | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考  | 資料番号   |
| <b>クラウン マジェスタ</b>     |              |                             |                         |        |         |                |   |        |
| S20#                  | H21.3~H25.9  | 全車プッシュスタート付                 | ESL53                   | T304K  |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                             | 700331 |
|                       |              |                             | ESL40                   | PS1004 |         | 不要             |   | 500331 |
| S21#                  | H25.9~H30.4  | 全車プッシュスタート付                 | ESL53                   | T302K  |         | 不要             | ※シリアル№BE0001501以降を使用してください。ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 700351 |
|                       |              |                             | ※ESL51                  | T153S  |         | 不要             |   | 500361 |
| <b>クルーガー / クルーガーV</b> |              |                             |                         |        |         |                |   |        |
| ACU2#<br>MCU2#        | H12.11~H15.9 |                             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L |         | EPO74          | アンロック時にルームランプが点灯する車両はオートロック機能が使用できません。  | 105601 |
| ACU2#<br>MCU2#        | H15.9~H19.4  | 全車イモビライザー付                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L | EP088   | EPO74          | イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。オートロック機能が使用できません。EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。          | 305602 |
| <b>クルーガー ハイブリッド</b>   |              |                             |                         |        |         |                |   |        |
| MHU2#                 | H17.3~H19.6  | 全車イモビライザー付                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L | EP088   | EPO74          | イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。オートロック機能が使用できません。EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。          | 105611 |
| <b>サクシード</b>          |              |                             |                         |        |         |                |   |        |
| NCP5#<br>NLP5#        | H14.7~H26.8  |                             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L |         | 不要             | 集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。   | 106001 |
| #P16#                 | H26.9~H28.8  |                             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT129L |         | 不要             | 集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。   | 106011 |
| #P16#                 | H28.8~       |                             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT129L |         | 不要             | 集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。                     | 106012 |
| <b>シエンタ</b>           |              |                             |                         |        |         |                |   |        |
| NCP8#                 | H15.9~H27.7  |                             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 106301 |
| P17#                  | H27.7~       | プッシュスタート無車                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。  | 106302 |
| P17#                  | H27.7~       | プッシュスタート付車<br>(セーフティセンスC無車) | ESL53                   | T302K  |         | 不要             | ※シリアル№BE0001501以降を使用してください。ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 706311 |
|                       |              |                             | ※ESL51                  | T153S  |         | 不要             |   | 506311 |
| P17#                  | H27.7~       | プッシュスタート付車<br>(セーフティセンスC付車) | ESL53                   | T301K  |         | 不要             | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。※シリアル№BE0001501以降を使用してください。ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。            | 706321 |
|                       |              |                             | ※ESL51                  | T153S  |         | 不要             |   | 506321 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| トヨタ                |               |                             |                         |        |         |                |   |        |
|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|--------|---------|----------------|---|--------|
| 型式                 | 年式            | 仕様                          | 機種                      | 専用ハーネス | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考  | 資料番号   |
| <b>シエンタ ハイブリッド</b> |               |                             |                         |        |         |                |   |        |
| P17#               | H27.7~        | プッシュスタート無車                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。  | 106302 |
| P170               | H27.7~        | プッシュスタート付車<br>（セーフティセンスC無車） | ESL53                   | T302K  |         | 不要             | ※シリアル№.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                                       | 706311 |
|                    |               |                             | ※ESL51                  | T153S  |         | 不要             |   | 506311 |
| P170               | H27.7~        | プッシュスタート付車<br>（セーフティセンスC付車） | ESL53                   | T301K  |         | 不要             | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアル№.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。       | 706321 |
|                    |               |                             | ※ESL51                  | T153S  |         | 不要             |   | 506321 |
| <b>スパーキー</b>       |               |                             |                         |        |         |                |   |        |
| S22#<br>S23#       | H12.9~H15.9   | キーフリー無車                     | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VA101P |         | EPO70          |   | 171601 |
| <b>スぺイド</b>        |               |                             |                         |        |         |                |   |        |
| #P14#              | H24.7~H28.6   | プッシュスタート無車                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。  | 106402 |
| #P14#              | H24.7~H28.6   | プッシュスタート付車                  | ESL53                   | T302K  |         | 不要             | オートアンロック機能は使用できません。またオートアイドルリングストップ後はドアハンドルのスイッチが動くまで数秒かかることがあります。<br>ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。 | 706411 |
|                    |               |                             | ESL52                   | T201K  |         | —              |   | 606411 |
| #P14#              | H28.6~H29.12  | プッシュスタート無車                  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT227L |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。  | 106403 |
| #P14#              | H28.6~        | プッシュスタート付車                  | ESL53                   | T301K  |         | 不要             | オートアンロック機能は使用できません。またオートアイドルリングストップ後はドアハンドルのスイッチが動くまで数秒かかることがあります。<br>ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。 | 706321 |
|                    |               |                             | ESL52                   | T201K  |         | —              |   | 606412 |
| <b>セリカ</b>         |               |                             |                         |        |         |                |   |        |
| T23#               | H11.9~H18.4   |                             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L |         | 不要             |   | 101104 |
| <b>タウンエース ノア</b>   |               |                             |                         |        |         |                |   |        |
| R4#<br>R5#         | H8.10~H10.12  |                             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT112L |         | 不要             | 集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。                      | 102603 |
| R4#<br>R5#         | H10.12~H13.11 |                             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L |         | 不要             | 集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。                      | 102604 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）  
・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

トヨタ

| 型式 | 年式 | 仕様 | 機種 | 専用ハーネス | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考 | 資料番号 |
|----|----|----|----|--------|---------|----------------|----|------|
|----|----|----|----|--------|---------|----------------|----|------|

タウンエース バン

|              |             |  |                         |        |  |       |                                      |        |
|--------------|-------------|--|-------------------------|--------|--|-------|--------------------------------------|--------|
| S40#<br>S41# | H20.1~H30.5 |  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L |  | EPO70 | 純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。 | 102621 |
|--------------|-------------|--|-------------------------|--------|--|-------|--------------------------------------|--------|

タンク

|                |         |            |                |       |  |   |                           |        |
|----------------|---------|------------|----------------|-------|--|---|---------------------------|--------|
| M900A<br>M910A | H28.11~ | プッシュスタート付車 | ESL52<br>ESL55 | A201K |  | — | ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。 | 605431 |
|----------------|---------|------------|----------------|-------|--|---|---------------------------|--------|

デュエット

|              |             |             |                         |        |  |       |                        |        |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------|--------|--|-------|------------------------|--------|
| M10#<br>M11# | H10.9~H16.6 | キーフリーシステム無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VA101P |  | EPO70 | キーフリーシステム付車には、取付できません。 | 171301 |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------|--------|--|-------|------------------------|--------|

ナディア

|                |              |  |                         |        |  |    |  |        |
|----------------|--------------|--|-------------------------|--------|--|----|--|--------|
| ACN1#<br>SXN1# | H10.8~H15.10 |  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT112L |  | 不要 |  | 105001 |
|----------------|--------------|--|-------------------------|--------|--|----|--|--------|

ノア

|       |              |            |                         |        |       |    |   |        |
|-------|--------------|------------|-------------------------|--------|-------|----|---|--------|
| AZR6# | H13.11~H19.7 |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L | EP088 | 不要 | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 102605 |
| ZRR7# | H19.7~H26.1  | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L |       | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。  | 102606 |
| ZRR7# | H19.7~H26.1  | プッシュスタート付車 | ESL53                   | T304K  |       | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                                 | 702611 |
|       |              |            | ESL40                   | PS1003 |       | 不要 |   | 502611 |
| ZRR8# | H26.1~H29.7  | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT128B |       | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>H29.7~のプッシュスタート無車には、取付できません。                              | 102607 |
| ZRR8# | 26.1~28.1    | プッシュスタート付車 | ESL53                   | T302K  |       | 不要 | ※平成27年10月~の車両は、シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                            | 702621 |
|       |              |            | ※ESL51                  | T152S  |       | 不要 |   | 502621 |
| ZRR8# | H28.1~       | プッシュスタート付車 | ESL53                   | T301K  |       | 不要 | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。          | 702622 |
|       |              |            | ※ESL51                  | T152S  |       | 不要 |   | 502622 |

ノアハイブリッド

|       |             |            |        |       |  |    |  |        |
|-------|-------------|------------|--------|-------|--|----|--|--------|
| ZWR80 | H26.1~H28.1 | プッシュスタート付車 | ESL53  | T302K |  | 不要 | ※平成27年10月~の車両は、シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                   | 702631 |
|       |             |            | ※ESL51 | T152S |  | 不要 |  | 502631 |
| ZWR80 | H28.1~H29.7 | プッシュスタート付車 | ESL53  | T301K |  | 不要 | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 702632 |
|       |             |            | ※ESL51 | T152S |  | 不要 |  | 502632 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |



| トヨタ                  |               |             |                          |                |         |                |  |                  |
|----------------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------|---------|----------------|--|------------------|
| 型式                   | 年式            | 仕様          | 機種                       | 専用ハーネス         | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考   | 資料番号             |
| <b>ノアハイブリッド</b>      |               |             |                          |                |         |                |  |                  |
| ZWR80                | H29.7~        | プッシュスタート付車  | ESL53<br>※ESL51          | T301K<br>T152S |         | 不要<br>不要       | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 702633<br>502633 |
| <b>ハイエース</b>         |               |             |                          |                |         |                |  |                  |
| H20#<br>H21#<br>H22# | H16.8~H22.7   |             | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L         | EP088   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>※ESP11（GまたはBCから始まるシリアルNo.）はアフターアイドリング機能は使用できません。<br>オートライトキャンセル機能を使用する場合はオプションリレー（EPO52）が必要、またオートロック機能と併用はできません。<br>EPO88は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 102505           |
| H20#<br>H21#<br>H22# | H22.7~H25.11  |             | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L         | FOT11   | 不要             | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>※ESP11（GまたはBCから始まるシリアルNo.）はアフターアイドリング機能は使用できません。<br>オートライトキャンセル機能を使用する場合はオプションリレー（EPO52）が必要、またオートロック機能と併用はできません。  | 102511           |
| H20#<br>H21#<br>H22# | H25.12~H29.11 | プッシュスタート付車  | ※ESL53                   |                |         | EP174          | プッシュスタート無車には、取付できません。<br>※シリアルNo.BM0004001以降を使用してください。   | 702551           |
| H20#<br>H21#<br>H22# | H29.12~       | プッシュスタート付車  | ※ESL53                   |                |         | EP174          | プッシュスタート無車には、取付できません。<br>※シリアルNo.BM0004001以降を使用してください。   | 702552           |
| <b>ハイラックスサーフ</b>     |               |             |                          |                |         |                |  |                  |
| N21#                 | H14.10~H21.8  |             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT120L         | EP088   | 不要             | ディーゼル車でアイドリング中にパワーヒーターを作動させる場合にはオプションリレー（EPO52）が必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>EPO88は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 103204           |
| <b>パッソ</b>           |               |             |                          |                |         |                |  |                  |
| KGC1#<br>QNC1#       | 16.6~22.2     | キーフリーシステム無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT123L         |         | EP070          | クランキング時間の設定は出来ません。<br>純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。   | 172101           |
| KGC1#<br>QNC1#       | 16.6~22.2     | キーフリーシステム付車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT123L         | FOA01   | EP070          | クランキング時間の設定は出来ません。   | 172121           |
| KGC3#<br>NGC3#       | 22.2~28.4     | キーフリーシステム無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24  | VT123L         |         | EP070          | クランキング時間の設定は出来ません。<br>純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。<br>キーフリーシステム付車には、取付できません。   | 172102           |
| M70#<br>M71#         | 28.4~         | プッシュスタート無車  | ESP11D                   | VT227L         |         | —              | クランキング時間の設定はできません。<br>ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。   | 172103           |
| M70#<br>M71#         | 28.4~         | プッシュスタート付車  | ESL52<br>ESL55           | A201K          |         | —              | ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。  | 672131           |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| トヨタ                     |              |                                      |                         |                |         |                |   |                  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|---------|----------------|---|------------------|
| 型式                      | 年式           | 仕様                                   | 機種                      | 専用ハーネス         | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考  | 資料番号             |
| <b>パッソセツテ</b>           |              |                                      |                         |                |         |                |   |                  |
| M50#<br>M51#            | H20.12~H24.3 | キーフリーシステム無車                          | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B         |         | EPO70          | クランキング時間の設定は出来ません。  | 172501           |
| M50#<br>M51#            | H20.12~H24.3 | キーフリーシステム付車                          | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B         | FOA05   | EPO70          | クランキング時間の設定は出来ません。  | 572511           |
| <b>ハリアー</b>             |              |                                      |                         |                |         |                |   |                  |
| MCU3#<br>GSU3#<br>ACU3# | H15.2~H25.7  | 全車イモビライザー付                           | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L         | EP094   | 不要             | イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>EP094は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 104702           |
| ZSU6#                   | H25.12~H29.6 | プッシュスタート付車<br>（レーダークルーズ<br>コントロール無車） | ESL53<br>※ESL51         | T302K<br>T152S |         | 不要<br>不要       | ※平成26年10月~の車両は、シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 704721<br>504721 |
| ZSU6#                   | H25.12~H29.6 | プッシュスタート付車<br>（レーダークルーズ<br>コントロール付車） | ESL53<br>※ESL51         | T301K<br>T152S |         | 不要<br>不要       | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※平成26年10月~の車両は、シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。        | 704731<br>504731 |
| ZSU6#<br>ASU6#          | H29.6~       | 全車プッシュスタート付                          | ESL53<br>※ESL51         | T301K<br>T152S |         | 不要<br>不要       | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                      | 704732<br>504732 |
| <b>ハリアー ハイブリッド</b>      |              |                                      |                         |                |         |                |   |                  |
| AVU65                   | H25.12~H29.6 | プッシュスタート付車<br>（レーダークルーズ<br>コントロール無車） | ESL53<br>※ESL51         | T302K<br>T152S |         | 不要<br>不要       | ※平成26年10月~の車両は、シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 704721<br>504721 |
| AVU65                   | H25.12~H29.6 | プッシュスタート付車<br>（レーダークルーズ<br>コントロール付車） | ESL53<br>※ESL51         | T301K<br>T152S |         | 不要<br>不要       | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※平成26年10月~の車両は、シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。        | 704731<br>504731 |
| AVU65                   | H29.6~       | 全車プッシュスタート付                          | ESL53<br>※ESL51         | T301K<br>T152S |         | 不要<br>不要       | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                      | 704732<br>504732 |
| <b>ピスタアルデオ</b>          |              |                                      |                         |                |         |                |   |                  |
| V5#                     | H10.7~H12.4  |                                      | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT112L         |         | EPO74          |   | 101005           |
| V5#                     | H12.4~H15.10 |                                      | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L         |         | EPO74          |   | 101005           |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）  
・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| ト ヨ タ |     |     |     |        |             |                    |     |      |
|-------|-----|-----|-----|--------|-------------|--------------------|-----|------|
| 型 式   | 年 式 | 仕 様 | 機 種 | 専用ハーネス | イモビ<br>ユニット | ドアロック機能<br>別売オプション | 備 考 | 資料番号 |

| ピックアップ         |             |            |                         |        |  |       |   |        |
|----------------|-------------|------------|-------------------------|--------|--|-------|---|--------|
| LA30#<br>LA31# | H24.5~H29.5 | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B |  | EPO70 | クラッキング時間の設定は出来ません。<br>純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 | 170407 |
| LA30#<br>LA31# | H24.5~H29.5 | プッシュスタート付車 | ESL52<br>ESL55          | A201K  |  | —     | ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。   | 670451 |
| LA35#<br>LA36# | H29.5~      | プッシュスタート無車 | ESP11D                  | VT227L |  | —     | クラッキング時間の設定はできません。<br>ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。  | 170408 |
| LA35#<br>LA36# | H29.5~      | プッシュスタート付車 | ESL52<br>ESL55          | A201K  |  | —     | ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。   | 670452 |

| ピックアップ         |        |             |                |       |  |   |                           |        |
|----------------|--------|-------------|----------------|-------|--|---|---------------------------|--------|
| LA25#<br>LA26# | H28.8~ | 全車プッシュスタート付 | ESL52<br>ESL55 | A201K |  | — | ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。 | 670851 |


| ピックアップ       |             |             |                         |        |       |       |   |        |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------|--------|-------|-------|---|--------|
| L57#<br>L58# | H23.9~H24.4 | キーフリーシステム無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT123L |       | EPO70 | クラッキング時間の設定は出来ません。<br>エコアイドル付車で、全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 | 172401 |
| L57#<br>L58# | H23.9~H24.4 | キーフリーシステム付車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT123L | FOA05 | EPO70 | クラッキング時間の設定は出来ません。<br>エコアイドル付車で、全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 | 572411 |
| L57#<br>L58# | H24.4~H25.6 | キーフリーシステム無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT123L |       | EPO70 | クラッキング時間の設定は出来ません。<br>エコアイドル付車で、全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 | 172402 |
| L57#<br>L58# | H24.4~H25.6 | キーフリーシステム付車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT123L | FOA05 | EPO70 | クラッキング時間の設定は出来ません。<br>エコアイドル付車で、全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 | 572412 |
| L57#<br>L58# | H25.7~H29.1 | キーフリーシステム無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT123L |       | EPO70 | クラッキング時間の設定は出来ません。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。           | 172403 |
| L57#<br>L58# | H25.7~H29.1 | キーフリーシステム付車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT123L | FOA05 | EPO70 | クラッキング時間の設定は出来ません。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。           | 572413 |

| ピックアップ       |              |  |                         |        |  |       |  |        |
|--------------|--------------|--|-------------------------|--------|--|-------|--|--------|
| S20#<br>S21# | H23.12~H26.9 |  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VA103L |  | EPO70 | クラッキング時間の設定は出来ません。<br>純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。 | 370712 |
| S50#<br>S51# | H26.9~H29.11 |  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B |  | 不可    | クラッキング時間の設定は出来ません。   | 170721 |
| S50#<br>S51# | H29.11~      |  | ESP11D                  | VT227L |  | —     | クラッキング時間の設定はできません。<br>ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。               | 170722 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| トヨタ  |              |            |                         |   |         |  |   |        |  |
|--|--------------|------------|-------------------------|---|---------|--|---|--------|--|
| 型式   | 年式           | 仕様         | 機種                      | 専用ハーネス  | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション   | 備考  | 資料番号   |  |
| <b>ピックアップ</b>  |              |            |                         |   |         |  |   |        |  |
| S32#<br>S33#   | H23.12~H27.4 |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VA103L  |         | EP070  | クランキング時間の設定は出来ません。<br>純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。  | 370712 |  |
| S32#<br>S33#   | H27.4~H29.11 |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VA103L  |         | EP070  | クランキング時間の設定は出来ません。<br>純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。  | 370713 |  |
| S32#<br>S33#   | H29.11~      |            | ESP11D                  | VT227L  |         | —  | クランキング時間の設定はできません。<br>ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。  | 370714 |  |
| <b>ピックアップメガ</b>  |              |            |                         |   |         |  |   |        |  |
| LA70#<br>LA71#   | H27.7~H28.5  | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B  |         | EP070  | クランキング時間の設定はできません。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。   | 172701 |  |
| LA70#<br>LA71#   | H27.7~H28.5  | プッシュスタート付車 | ESL52<br>ESL55          | A201K   |         | —  | ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。   | 672711 |  |
| LA70#<br>LA71#   | H28.5~       | プッシュスタート無車 | ESP11D                  | VT227L  |         | —  | クランキング時間の設定はできません。<br>ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。  | 172702 |  |
| LA70#<br>LA71#   | H28.5~       | プッシュスタート付車 | ESL52<br>ESL55          | A201K   |         | —  | ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。   | 672712 |  |
| <b>注意！NEXTLIGHTを取り付けの場合</b><br><b>ピックアップメガ (LA70#/71#) 特有の注意事項 (プッシュスタート付車)</b><br>※スマートキーの形状により、資料番号が異なります。右図を参照してください。 |              |            |                         |  平成28年5月までの車両<br>資料番号：672711参照 |         |  平成28年5月~の車両<br>資料番号：672712参照 |   |        |  |
| <b>ファンカーゴ</b>  |              |            |                         |   |         |  |   |        |  |
| NCP2#  | H11.8~H17.10 |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L  | EP088   | 不要   | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                                       | 105201 |  |
| <b>プラッツ</b>  |              |            |                         |   |         |  |   |        |  |
| SCP1#<br>NCP1#   | H11.1~H17.11 |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L  | EP088   | 不要   | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>集中ドアロック付き車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 105201 |  |
| <b>プリウス</b>  |              |            |                         |   |         |  |   |        |  |
| NHW1#  | H9.12~H15.9  |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT117   |         | EP074  |   | 104601 |  |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightII) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTII) ・ESL52T (NEXTLIGHTII-T)


|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| トヨタ |    |    |    |        |         |                |    |  |      |
|-----|----|----|----|--------|---------|----------------|----|--|------|
| 型式  | 年式 | 仕様 | 機種 | 専用ハーネス | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考 |  | 資料番号 |

| プリウス  |               |             |       |        |  |    |   |  |        |
|-------|---------------|-------------|-------|--------|--|----|---|--|--------|
| ZVW3# | H21.5~H21.9   | 全車プッシュスタート付 | ESL53 | T304K  |  | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>概ね2009年9月下旬から10月初旬にかけて変更になっております。詳細は下記図をご確認ください。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 |  | 704611 |
|       |               |             | ESL40 | PS1004 |  | 不要 |   |  | 504611 |
| ZVW3# | H21.10~H27.12 | 全車プッシュスタート付 | ESL53 | T304K  |  | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>概ね2009年9月下旬から10月初旬にかけて変更になっております。詳細は下記図をご確認ください。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 |  | 704611 |
|       |               |             | ESL40 | PS1005 |  | 不要 |   |  | 504611 |

**プリウス（ZVW3#）特有の注意事項**

※商品コード：ESL40を取付の場合は、専用ハーネスが異なります。スマートキーコンピューターの36P白色カブラ（運転席右側）をご確認ください。



変更前の車両・・・ハーネスPS1004を使用  
概ね平成21年9月下旬までに出荷された車両



変更前の車両・・・ハーネスPS1005を使用  
概ね平成21年10月初旬以降に出荷された車両

変更後の車両は、36Pカブラの34番に青色、35番に赤色の配線があります。

| プリウス  |         |             |        |       |  |    |  |  |        |
|-------|---------|-------------|--------|-------|--|----|--|--|--------|
| ZVW5# | H27.12~ | 全車プッシュスタート付 | ESL53  | T301K |  | 不要 | NEXTLIGHT追加ハーネス（EP164）が必要です。<br>※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 |  | 704651 |
|       |         |             | ※ESL51 | T152S |  | 不要 |  |  | 504651 |

| プリウスα |              |            |       |        |  |    |   |  |        |
|-------|--------------|------------|-------|--------|--|----|---|--|--------|
| ZVW4# | H23.5~H26.11 | プッシュスタート付車 | ESL53 | T304K  |  | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 |  | 704621 |
|       |              |            | ESL40 | PS1004 |  | 不要 |   |  | 504621 |

機種タイプ  
生産終了品

- ・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）
- ・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

ト ヨ タ

| 型式 | 年式 | 仕様 | 機種 | 専用ハーネス | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考 | 資料番号 |
|----|----|----|----|--------|---------|----------------|----|------|
|----|----|----|----|--------|---------|----------------|----|------|

プリウスα

|       |              |                                      |        |        |  |    |   |        |
|-------|--------------|--------------------------------------|--------|--------|--|----|---|--------|
| ZVW4# | H26.11~H28.5 | プッシュスタート付車<br>(レーダークルーズ<br>コントロール無車) | ESL53  | T304K  |  | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                               | 704622 |
|       |              |                                      | ESL40  | PS1004 |  | 不要 |   | 504622 |
| ZVW4# | H26.11~H28.5 | プッシュスタート付車<br>(レーダークルーズ<br>コントロール付車) | ESL53  | T303K  |  | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。<br>PS i 追加ハーネス (EP168) が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 704626 |
|       |              |                                      | ESL40  | PS1004 |  | 不要 |   | 504626 |
| ZVW4# | H28.5~       | プッシュスタート付車<br>(レーダークルーズ<br>コントロール無車) | ESL53  | T302K  |  | 不要 | ※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。  | 704623 |
|       |              |                                      | ※ESL51 | T152S  |  | 不要 |   | 504623 |
| ZVW4# | H28.5~       | プッシュスタート付車<br>(レーダークルーズ<br>コントロール付車) | ESL53  | T301K  |  | 不要 | NEXTLIGHT追加ハーネス (EP164) が必要です。<br>※シリアルNo.BE0001501以降を使用してください。<br>ESL51は生産終了、在庫品はお使いいただけます。        | 704627 |
|       |              |                                      | ※ESL51 | T152S  |  | 不要 |   | 504627 |

プリウスα (ZVW4#) 特有の注意事項

※スマートキーの形状により、取り付ける商品やハーネスが異なります。右図を参照してください



平成28年5月までの車両



平成28年5月~の車両

プリウスPHV

|       |        |             |       |        |  |    |   |        |
|-------|--------|-------------|-------|--------|--|----|---|--------|
| ZVW35 | H24.1~ | プッシュスタート付車  | ESL53 | 車両確認中  |  |    | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 504631 |
|       |        |             | ESL40 | PS1005 |  | 不要 |   |        |
| ZVW52 | H29.2~ | 全車プッシュスタート付 | ESL53 | 車両確認中  |  |    |   |        |

ブレイド

|      |             |            |       |        |  |    |   |        |
|------|-------------|------------|-------|--------|--|----|---|--------|
| E15# | H19.1~H24.4 | プッシュスタート付車 | ESL53 | 車両確認中  |  |    | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 502281 |
|      |             |            | ESL40 | PS1003 |  | 不要 |   |        |

プレミオ

|                  |               |               |                         |        |  |    |  |        |
|------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------|--|----|--|--------|
| ZZT24#<br>NZT24# | H13.12~H16.12 | 1800cc/1500cc | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT119L |  | 不要 |  | 101304 |
| AZT24#           | H13.12~H16.12 | 2000cc        | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L |  | 不要 |  | 101304 |
| ZZT24#<br>NZT24# | H16.12~H19.6  | 1800cc/1500cc | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT112L |  | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。 | 101305 |
| AZT24#           | H16.12~H19.6  | 2000cc        | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L |  | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。 | 101305 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSi) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

| トヨタ           |              |            |                         |        |         |                |  |        |
|---------------|--------------|------------|-------------------------|--------|---------|----------------|--|--------|
| 型式            | 年式           | 仕様         | 機種                      | 専用ハーネス | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考   | 資料番号   |
| <b>プレミオ</b>   |              |            |                         |        |         |                |  |        |
| T26#          | H19.6~H28.6  | プッシュスタート付車 | ESL53                   | T304K  |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                            | 701351 |
|               |              |            | ESL40                   | PS1003 |         | 不要             |  | 501321 |
| T26#          | H20.1~H28.6  | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。   | 101312 |
| T26#          | H28.6~       | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。   | 301313 |
| T26#          | H28.6~       | プッシュスタート付車 | ESL53                   | T303K  |         | 不要             | オートアンロック機能は使用できません。専用ハーネスT202Kにて取付の場合は、資料番号は601322になります。ESL52Tは生産終了、在庫品はお使いいただけます。         | 701352 |
|               |              |            | ESL52T                  | T211K  |         | —              |  | 601352 |
| <b>プロボックス</b> |              |            |                         |        |         |                |  |        |
| NCP5#         | H14.7~H26.8  |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L |         | 不要             | 集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。  | 106001 |
| #P16#         | H26.9~H28.8  |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT129L |         | 不要             | 集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。  | 106011 |
| #P16#         | H28.8~       |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT129L |         | 不要             | 集中ドアロック付車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。                    | 106012 |
| <b>ベルタ</b>    |              |            |                         |        |         |                |  |        |
| #P9#          | H17.11~H24.6 | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。クラッキング時間の設定は出来ません。                                   | 105213 |
| #P9#          | H17.11~H24.6 | プッシュスタート付車 | ESL40                   | PS1003 |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。                            | 505223 |
| <b>ポルテ</b>    |              |            |                         |        |         |                |  |        |
| NNP1#         | H16.7~H24.7  |            | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L |         | 不要             | オートロック機能は使用できません。  | 106401 |
| #P14#         | H24.7~H28.6  | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B |         | 不要             | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。   | 106402 |
| #P14#         | H24.7~H28.6  | プッシュスタート付車 | ESL53                   | T302K  |         | 不要             | オートアンロック機能は使用できません。またオートアイドリングストップ後はドアハンドルのスイッチが動くまで数秒かかることがあります。ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。 | 706411 |
|               |              |            | ESL52                   | T201K  |         | —              |  | 606411 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）  
・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

ト ヨ タ

| 型 式 | 年 式 | 仕 様 | 機 種 | 専用ハーネス | イモビ<br>ユニット | ドアロック機能<br>別売オプション | 備 考 | 資料番号 |
|-----|-----|-----|-----|--------|-------------|--------------------|-----|------|
|-----|-----|-----|-----|--------|-------------|--------------------|-----|------|

ポルテ

|       |              |            |                         |        |  |    |   |        |
|-------|--------------|------------|-------------------------|--------|--|----|---|--------|
| #P14# | H28.6~H29.12 | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT227L |  | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。  | 106403 |
| #P14# | H28.6~       | プッシュスタート付車 | ESL53                   | T301K  |  | 不要 | オートアンロック機能は使用できません。またオートアイドルリングストップ後はドアハンドルのスイッチが動くまで数秒かかることがあります。<br>ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。 | 406412 |
|       |              |            | ESL52                   | T201K  |  | —  |   | 606412 |

マークX

|      |               |                        |                         |        |       |    |   |        |
|------|---------------|------------------------|-------------------------|--------|-------|----|---|--------|
| X12# | H16.11~H21.10 | プッシュスタート無車             | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B | EP088 | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>クランキング時間の設定はできません。<br>イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>プッシュスタート付車には取付できません。<br>EP088は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 100811 |
| X13# | H21.10~H28.11 | イモビライザー付<br>プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B | FOT12 | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>クランキング時間の設定は出来ません。  | 100821 |
| X13# | H21.10~       | プッシュスタート付車             | ESL53                   | 車両確認中  |       | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 500831 |
|      |               |                        | ESL40                   | PS1005 |       |    |   |        |

マークX ショ

|                |              |            |       |        |  |    |   |        |
|----------------|--------------|------------|-------|--------|--|----|---|--------|
| GGA1#<br>ANA1# | H19.9~H25.11 | プッシュスタート付車 | ESL53 | 車両確認中  |  | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 504412 |
|                |              |            | ESL40 | PS1003 |  |    |   |        |

マークⅡ

|      |               |           |                         |        |  |    |   |        |
|------|---------------|-----------|-------------------------|--------|--|----|---|--------|
| X11# | H12.10~H16.11 | イモビライザー無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L |  | 不要 | 電動チルトステアリング付車はドアタイマー機能は使用できません。<br>イモビライザー付車には、取付できません。 | 100805 |
|------|---------------|-----------|-------------------------|--------|--|----|---|--------|

マークⅡ ブリッド

|      |           |           |                         |        |  |    |  |        |
|------|-----------|-----------|-------------------------|--------|--|----|--|--------|
| X11# | 14.1~19.6 | イモビライザー無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L |  | 不要 | 電動チルトステアリング付車はドアタイマー機能は使用できません。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。<br>イモビライザー付車には、取付できません。 | 100805 |
|------|-----------|-----------|-------------------------|--------|--|----|--|--------|

ライトエースバン

|              |             |  |                         |        |  |       |                                      |        |
|--------------|-------------|--|-------------------------|--------|--|-------|--------------------------------------|--------|
| S40#<br>S41# | H20.1~H30.5 |  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L |  | EPO70 | 純正キーレスエントリー無車はドアロック・アンロック機能は使用できません。 | 102621 |
|--------------|-------------|--|-------------------------|--------|--|-------|--------------------------------------|--------|

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T)

| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |



## トヨタ

| 型式 | 年式 | 仕様 | 機種 | 専用ハーネス | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考 | 資料番号 |
|----|----|----|----|--------|---------|----------------|----|------|
|----|----|----|----|--------|---------|----------------|----|------|

## ライトエースノア

|            |               |  |                         |        |  |    |  |        |
|------------|---------------|--|-------------------------|--------|--|----|--|--------|
| R4#<br>R5# | H8.10~H10.12  |  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT112L |  | 不要 | 集中ドアロック付き車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。<br>ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 | 102603 |
| R4#<br>R5# | H10.12~H13.11 |  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT118L |  | 不要 | 集中ドアロック付き車のみ、ドアロック・アンロック機能が使用できます。<br>ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 | 102604 |

## ラウム

|       |              |  |                         |        |       |    |   |        |
|-------|--------------|--|-------------------------|--------|-------|----|---|--------|
| EXZ1# | H9.5~H15.5   |  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT112L |       | 不要 |   | 104501 |
| NCZ2# | H15.5~H23.10 |  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT112L | EPO88 | 不要 | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>EPO88は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 104502 |

## ラクティス

|        |               |            |                         |                |  |          |   |                  |
|--------|---------------|------------|-------------------------|----------------|--|----------|---|------------------|
| #CP10# | H17.10~H22.11 | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B         |  | 不要       | クラッキング時間の設定は出来ません。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。        | 105212           |
| #CP10# | H17.10~H22.11 | プッシュスタート付車 | ESL40                   | PS1003         |  | 不要       | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 505222           |
| #P12#  | H22.11~H28.8  | プッシュスタート無車 | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT127B         |  | 不要       | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。                              | 106701           |
| #P12#  | H22.11~H28.8  | プッシュスタート付車 | ESL53<br>ESL50          | T302K<br>T151S |  | 不要<br>不要 | ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 706711<br>506711 |

## ランドクルーザー（シグナス）

|      |             |             |                         |                 |       |    |   |        |
|------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------|----|---|--------|
| J10# | H14.8~H19.7 | 全車イモビライザー付  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT117           | EPO94 | 不要 | イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>クラッキング時間の設定は出来ません。<br>パワーヒーターを動作させるためにはオプションリレー（EPO52）が必要です。また、アフターアイドリングとの併用はできません。<br>EPO94は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 103103 |
| J20# | H19.9~H27.8 | 全車プッシュスタート付 | ESL53<br>ESL40          | 車両確認中<br>PS1200 |       | 不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>ESL40・ハーネス共に生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 503121 |
| J21# | H19.9~H27.9 | 全車プッシュスタート付 | ESL53                   | 車両確認中           |       |    |   |        |

## ランドクルーザープラド

|      |              |             |                         |                 |       |          |   |                  |
|------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------|----------|---|------------------|
| J12# | H14.10~H21.9 | 全車イモビライザー付  | ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L          | EPO88 | 不要       | イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>パワーヒーターを動作させるためにはオプションリレー（EPO52）が必要です。また、アフターアイドリングとの併用はできません。<br>EPO88は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 103004           |
| J15# | H21.9~H28.7  | 全車プッシュスタート付 | ESL53<br>ESL40          | T304K<br>PS1004 |       | 不要<br>不要 | 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。<br>別売の追加ハーネス（EP142）が必要です。<br>ESL40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。   | 703011<br>503011 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11（ES-89Pico） ・ESP11D（ES-89PicoⅡ） ・ESP40（Pico950） ・ESL24（ES-89ProLightⅡ） ・ESL53 / ESL54 / ESL55（NEXTLIGHT）  
 ・ESL40（ES-89ProLightPSI） ・ESL50 / ESL51（NEXTLIGHT） ・ESL52（NEXTLIGHTⅡ） ・ESL52T（NEXTLIGHTⅡ-T）

| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |

## トヨタ

| 型式 | 年式 | 仕様 | 機種 | 専用ハーネス | イモビユニット | ドアロック機能別売オプション | 備考 | 資料番号 |
|----|----|----|----|--------|---------|----------------|----|------|
|----|----|----|----|--------|---------|----------------|----|------|

## ランドクルーザープラド

|      |             |             |                |       |  |    |  |        |
|------|-------------|-------------|----------------|-------|--|----|--|--------|
| J15# | H28.8~H29.9 | 全車プッシュスタート付 | ESL53          | T304K |  | 不要 | オートアンロック機能は使用できません。<br>ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。 | 703012 |
|      |             |             | ESL52<br>ESL55 | A201K |  | —  |  | 603012 |
| J15# | H29.9~      | 全車プッシュスタート付 | ESL53          | T301K |  | 不要 |  | 703013 |

## ランドクルーザープラド (J15#) 特有の注意事項

※スマートキーの形状により、ハーネスが異なります。右図を参照してください。



平成29年9月までの車両



平成29年9月~の車両

## ルーミー

|                |         |            |                |       |  |   |                           |        |
|----------------|---------|------------|----------------|-------|--|---|---------------------------|--------|
| M900A<br>M910A | H28.11~ | プッシュスタート付車 | ESL52<br>ESL55 | A201K |  | — | ESL52は販売終了、在庫品はお使いいただけます。 | 605431 |
|----------------|---------|------------|----------------|-------|--|---|---------------------------|--------|

## レジアスエース

|                      |               |            |                          |        |       |       |  |        |
|----------------------|---------------|------------|--------------------------|--------|-------|-------|--|--------|
| H20#<br>H21#<br>H22# | H16.8~H22.7   |            | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L | EP088 | 不要    | イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。<br>イモビライザーユニットをお取付した場合、トヨタディーラーにて登録作業が必要です。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。<br>※ESP11 (GまたはBCから始まるシリアルNo.) はアフターアイドリング機能は使用できません。<br>オートライトキャンセル機能を使用する場合はオプションリレー (EPO52) が必要、またオートロック機能と併用はできません。<br>EPO88は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 | 102505 |
| H20#<br>H21#<br>H22# | H22.7~H25.11  |            | ※ESP11<br>ESP40<br>ESL24 | VT120L | FOT11 | 不要    | ※ESP11 (GまたはBCから始まるシリアルNo.) はアフターアイドリング機能は使用できません。<br>全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。<br>オートライトキャンセル機能を使用する場合はオプションリレー (EPO52) が必要、またオートロック機能と併用はできません。<br>イモビライザー付車は別売のイモビユニットが必要です。  | 102511 |
| H20#<br>H21#<br>H22# | H25.12~H29.11 | プッシュスタート付車 | ※ESL53                   |        |       | EP174 | プッシュスタート無車には、取付できません。<br>※シリアルNo.BM0004001以降を使用してください。   | 702551 |
| H20#<br>H21#<br>H22# | H29.12~       | プッシュスタート付車 | ※ESL53                   |        |       | EP174 | プッシュスタート無車には、取付できません。<br>※シリアルNo.BM0004001以降を使用してください。   | 702552 |

機種タイプ  
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89Pico II) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLight II) ・ESL53 / ESL54 / ESL55 (NEXTLIGHT)  
・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52 (NEXTLIGHT II) ・ESL52T (NEXTLIGHT II-T)

| 西暦 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 平成 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |