

# Install FAX Service

ES-89Light — 配線する信号は①表示です。

平成11年11月 1日 作成  
平成16年 9月13日 更新

BOX No.170404

<b>車両情報</b>	ダイハツ ミラ ミラジーノ	平成10年10月~14年12月 平成10年10月~14年8月	L70#/71#系	ES-89Light	Type Opt.	N.L. (キーレスエントリー装着車) D.L. (キーレスエントリー非装着車) Opt. ドアロックリレーNLⅢ (EP070)
-------------	------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--------------	---

**① エアバッグ装着車**  
 コラムカバー内  
 白色6Pカプラ

① コラムカバーのネジは5本

**① エアバッグ非装着車**  
 コラムカバー内  
 12Pカプラ

専用ハーネス  
**A101P**

① 純正キーレスエントリー非装着車は、ルームランプスイッチの位置をDOORにして使用してください。

① IES-89Lightでパワーステアリング機能を使用する場合は、ドア検出ユニットが必要です。

① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

① 純正キーレスエントリー装着車

① 純正キーレスエントリー非装着車は、ルームランプスイッチの位置をDOORにして使用してください。

① IES-89Lightでパワーステアリング機能を使用する場合は、ドア検出ユニットが必要です。

① エアバッグ装着車  
 コラムカバー内  
 白色6Pカプラ

① エアバッグ非装着車  
 コラムカバー内  
 12Pカプラ

① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

① 純正キーレスエントリー装着車

① エアバッグ装着車  
 コラムカバー内  
 白色6Pカプラ

① エアバッグ非装着車  
 コラムカバー内  
 12Pカプラ

① 純正キーレスエントリー非装着車は、ルームランプスイッチの位置をDOORにして使用してください。

① IES-89Lightでパワーステアリング機能を使用する場合は、ドア検出ユニットが必要です。

① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

① 純正キーレスエントリー装着車

① エアバッグ装着車  
 コラムカバー内  
 白色6Pカプラ

① エアバッグ非装着車  
 コラムカバー内  
 12Pカプラ

① 純正キーレスエントリー非装着車は、ルームランプスイッチの位置をDOORにして使用してください。

① IES-89Lightでパワーステアリング機能を使用する場合は、ドア検出ユニットが必要です。

① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

① 純正キーレスエントリー装着車

① エアバッグ装着車  
 コラムカバー内  
 白色6Pカプラ

① エアバッグ非装着車  
 コラムカバー内  
 12Pカプラ

① 純正キーレスエントリー非装着車は、ルームランプスイッチの位置をDOORにして使用してください。

① IES-89Lightでパワーステアリング機能を使用する場合は、ドア検出ユニットが必要です。

① IBLightは、ドアロックリレーNo.001/NLR (EP028)が必要です。取り付けは、BOX No.200001を参照。

① 純正キーレスエントリー装着車



**A/T車設定が必要な行のみのみ**

(A/T車設定作業について)  
 配線・受信機取り付け終了後、  
 下記の手順で設定を行ってください。

- ① 車両のキースイッチをONにする。
- ② リモコンでSTOPを押す。
- ③ 車両のA/TシフトレバーをRレンジに動かし、受信機のアラーム音が変わった後(約3秒後)Pレンジに戻す。
- ④ 車両のキースイッチをOFFにしてキーを抜く。
- ⑤ 設定完了。

※設定作業をしないと、エンジンスターターでエンジンがかかりません。

**配線内容(受信機CN2線色)**  
 車両配線色



① この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

