

ス バ ル							
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	備 考	資料番号
R1							
RJ#	H16.11~H22.3		ESP11 ESP40 ESP41	VN108	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	161201
R2							
RC#	H15.12~H22.3		ESP11 ESP40 ESP41	VN108	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	161201
WRX-S4							
VAG	H26.8~H30.5	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		761511
	H30.6~R2.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL54	F301K	—		761512
XV							
GP#	H24.10~H29.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		760321
GT#	H29.5~	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL54	F301K	—		760351
XVハイブリッド							
GPE	H25.6~H29.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		760331
GTE	H30.10~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL54	F301K	—		760351
インプレッサ							
GC GF	H9.9~H12.8		ESP11 ESP40 ESP41	VF101	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160303
GD GG	H12.8~H14.11		ESP11 ESP40 ESP41	VF101	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160304
	H14.11~H19.6		ESP11 ESP40 ESP41	VF101	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160304
GH# GR#	H19.6~H23.11	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VN108	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160305
		イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		760311

機種タイプ
生産終了品

• ESP41 (Pico950Ⅱ) • ESL53 (NEXTLIGHT-MC) • ESL54 (NEXTLIGHT-F1) • ESL55 (NEXTLIGHT-2B) • ESL56 (NEXTLIGHT-N1) • ESTL1 (NEXTLIGHT-T1) • ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

• ESP11 (ES-89Pico) • ESP11D (ES-89PicoⅡ) • ESP40 (Pico950)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3

ス バ ル							
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	備考	資料番号
インプレッサアネシス							
GE# GV#	H20.10~H23.11	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VN108	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160305
		イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		760311
インプレッサスポーツ							
GP#	H23.12~H28.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT127B	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	360306
		イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		760321
GT#	H28.10~	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL54	F301K	—		760351
インプレッサスポーツ ハイブリッド							
GPE	H27.7~H28.10	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		760331
	H28.10~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		760351
インプレッサG4							
GJ#	H23.12~H28.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT127B	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	360306
		イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		760341
GK#	H28.10~	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL54	F301K	—		760351
エクシーガ							
YA#	H20.6~H25.8	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VN108	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	161401
		イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		761411

機種タイプ
生産終了品

• ESP41 (Pico950Ⅱ) • ESL53 (NEXTLIGHT-MC) • ESL54 (NEXTLIGHT-F1) • ESL55 (NEXTLIGHT-2B) • ESL56 (NEXTLIGHT-N1) • ESTL1 (NEXTLIGHT-T1) • ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

• ESP11 (ES-89Pico) • ESP11D (ES-89PicoⅡ) • ESP40 (Pico950)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3

ス バ ル								
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	備 考	資料番号	
エクシーガ								
YA#	H25.8~H27.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可				
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				
エクシーガ クロスオーバー7								
YAM	H27.4~H30.3	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				
サンバー・ディアス								
TT# TV# TW#	H11.2~H14.9		ESP11 ESP40 ESP41	VF102P	/	VF102Pは生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		160803
	H14.9~H24.4		ESP11 ESP40 ESP41	VF102P	/	VF102Pは生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		360804
サンバーバン								
S32# S33#	H24.4~H27.4		ESP11 ESP40 ESP41	VA103L	/	クランキング時間の設定はできません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		370712
	H27.4~H29.11		ESP11D ESP41	VA103L	/	クランキング時間の設定はできません。 ESP11Dは生産終了、在庫品はお使いいただけます。		170713
	H29.11~		ESP11D ESP41	VT327X	/	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。 ESP11Dは生産終了、在庫品はお使いいただけます。		170714
サンバートラック								
S20# S21#	H24.4~H26.9		ESP11 ESP40 ESP41	VA103L	/	クランキング時間の設定はできません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		370712
S50# S51#	H26.9~H29.11		ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	クランキング時間の設定はできません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		170721
	H29.11~		ESP11D ESP41	VT327X	/	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。 ESP11Dは生産終了、在庫品はお使いいただけます。		170722
シフォン / シフォンカスタム								
LA60# LA61#	H28.12~R1.7	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11D ESP41	VT327X	/	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。 ESP11Dは生産終了、在庫品はお使いいただけます。		172005
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL55	A201K	—			672032

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950 II)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESL2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3

ス バ ル

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	備 考	資料番号
シフォン / シフォンカスタム							
LA65# LA66#	R1.7~	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11D ESP41	VA131	/	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。 ESP11Dは生産終了、在庫品はお使いいただけます。	172006
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL55 ESL56	A201K	—	※シリアルNo.BR0035101以降を使用してください。 ESL56は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	672033
ジャスティ							
M900F M910F	H28.11~R2.9	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL55	A201K	—		605431
	R2.9~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL55 ESL56	A201K	—	※シリアルNo.BR0035101以降を使用してください。 ESL56は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	605432
ステラ							
RN#	H18.6~H23.5		ESP11 ESP40 ESP41	VN108	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	161301
LA10# LA11#	H23.5~H26.12	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	クランキング時間の設定はできません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット (EPO30) が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	170806
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL55	A201K	—		670831
LA15# LA16#	H26.12~	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11D ESP41	VT327X	/	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。 ESP11Dは生産終了、在庫品はお使いいただけます。	170807
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL55	A201K	—		670851
ディアスワゴン							
S32# S33#	H21.9~H27.4		ESP11 ESP40 ESP41	VA103L	/	クランキング時間の設定はできません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	370705
	H27.4~H29.11		ESP11D ESP41	VA103L	/	クランキング時間の設定はできません。 ESP11Dは生産終了、在庫品はお使いいただけます。	170713
	H29.11~R2.3		ESP11D ESP41	VT327X	/	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。 ESP11Dは生産終了、在庫品はお使いいただけます。	170714
デックス							
M40# M41#	H20.11~H22.6	全車イモビライザー付 キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESP41	VT123L	FOA01	クランキング時間の設定はできません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	105421
	H22.7~H25.10	全車イモビライザー付 キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESP41	VT123L	FOA05	クランキング時間の設定はできません。 FOA05は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	505422

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950 II)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESP40 (Pico950)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3

ス バ ル							
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	備 考	資料番号
トレジア							
#P12#	H22.11~H28.6	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106701
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—		706711
フォレスター							
SF#	H9.2~H14.2		ESP11 ESP40 ESP41	VF101	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	161001
SG#	H14.2~H19.11	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VF101	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	161002
		イモビライザー付車		取付不可			
SH#	H19.12~H24.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VN108	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	161003
		イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中			
SJ#	H24.11~H27.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT127B	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	361004
		イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K			761021
	H27.10~H30.7	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT127B	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	361005
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		761022
SK#	H30.7~	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL54	F301K	—		761023
フォレスターハイブリッド							
SKE	H30.7~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL54	F301K	—		761023

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950Ⅱ)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和 1.5	2	3

ス バ ル							
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	備 考	資料番号
プレオ / プレオカスタム							
RA# RV#	H10.10~H22.4		ESP11 ESP40 ESP41	VF102P	/	VF102Pは生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	161101
L27# L28#	H22.4~H30.3	イモビライザー無 キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT129L 又は VT127B	/	クランク時間の設定はできません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	170406
		イモビライザー付 キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESP41	VT129L 又は VT127B	FOA05	クランク時間の設定はできません。 FOA05は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	570422
プレオプラス							
LA30# LA31#	H24.12~H29.5	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	クランク時間の設定はできません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	170407
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL55	A201K	—		670451
LA35# LA36#	H29.5~	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11D ESP41	VT327X	/	クランク時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。 ESP11Dは生産終了、在庫品はお使いいただけます。	170408
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL55	A201K	—		670452
ルクラ / ルクラカスタム							
L45# L46#	H22.4~H27.5	イモビライザー無 キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT123L	/	クランク時間の設定はできません。 エコアイドル付車で全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	172601
		イモビライザー付 キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESP41	VT123L	FOA05	クランク時間の設定はできません。 エコアイドル付車で全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 FOA05は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	572621
レヴォーグ							
VM#	H26.6~H30.5	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		761511
	H30.6~R2.11	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL54	F301K	—		761512
VN#	R2.12~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL54	F301K	—		761522
レガシィ B4							
BE#	H10.6~H15.5		ESP11 ESP40 ESP41	VF101	/	ワゴン車でバックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160103

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950 II)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3

ス バ ル								
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	備 考	資料番号	

レガシィ B4								
BL#	H15.5~H18.5	イモビライザー無車			取付不可			
		イモビライザー付車			取付不可			
	H18.5~H21.4	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41		VF104	/	クランキング時間の設定はできません。 ワゴン車でバックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 VF104は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160105
		イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可			
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		760111	

レガシィ B4								
BM#	H21.5~H24.5	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41		VN108	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160106
		イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可			
	H24.5~H26.10	イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53		T304K	—		760121
		イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41		VN108	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160107
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		760141	
BN#	H26.10~H29.10	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53		T304K	—		760151
	H29.10~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL54		F301K	—	L F 延長ハーネス（EP176）が必要です。	760152

レガシィ アウトバック								
BP#	H15.5~H18.5	イモビライザー無車			取付不可			
		イモビライザー付車			取付不可			
	H18.5~H21.4	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41		VF104	/	クランキング時間の設定はできません。 ワゴン車でバックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 VF104は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160105
		イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可			
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		760111	

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950Ⅱ)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3

ス バ ル

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	備 考	資料番号
-----	-----	-----	-----	--------	-------------	-----	------

レガシィ アウトバック

BR#	H21.5~H24.5	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VN108	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160106
		イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			
	H24.5~H26.10	イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		760121
		イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VN108	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160107
BS#	H26.10~H29.10	イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL54	F301K	—	L F延長ハーネス（EP176）が必要です。	760162

レガシィ ツーリングワゴン

BH#	H10.6~H15.5		ESP11 ESP40 ESP41	VF101	/	ワゴン車でバックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160103
BP#	H15.5~H18.5	イモビライザー無車		取付不可			
		イモビライザー付車		取付不可			
	H18.5~H21.4	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VF104	/	クランキング時間の設定はできません。 ワゴン車でバックドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 VF104は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160105
		イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			
BR#	H21.5~H24.5	イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—		760111
		イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VN108	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160106
H24.5~H26.10	イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可				
	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VN108	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	160107	
プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—			760131	

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950Ⅱ)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESP40 (Pico950)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3