

ス バ ル

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
R1									
RJ#	16.11~22.3		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要		161201
R2									
RC#	15.12~22.3		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要		161201
WRX-S4									
VAG	26.8~	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		761511
			ESL50	F157S		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	561511
XV									
GP#	24.10~29.4	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		760321
			ESL50	F151S		-	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560321
GT#	29.5~	プッシュスタート付車	ESL54	F301K		-	不要		760351
XVハイブリッド									
GPE	25.6~29.4	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		-	不要		760331
			ESL50	F154S		-	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560331
インプレッサ									
GC GF	9.9~12.8		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		不可	EPO70		160303
GD GG	12.8~14.11		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		-	EPO70		160304
GD GG	14.11~19.6		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		-	不要		160304
GH#	19.6~23.11	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	160305
GH#/GR#	19.6~23.11	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		-	不要		760311
			ESL40	PS1003		-	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	560311

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T) ・ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ス バ ル

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

インプレッサアネシス

GE#	20.10~23.11	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	160305
GE#/GV#	20.10~23.11	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	760311
			ESL40	PS1003		—	不要		560311

インプレッサスポーツ

GP#	23.12~28.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	360306
GP#	23.12~28.10	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		—	不要	プッシュスタート無車には、取付できません。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	760321
			ESL50	F151S		—	不要		560321
GT#	28.10~	プッシュスタート付車	ESL54	F301K		—	不要		760351

インプレッサスポーツ ハイブリッド

GPE	27.7~28.10	全車プッシュスタート付	ESL53	T304K		—	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	760331
			ESL50	F154S		—	不要		560331

インプレッサG4

GJ#	23.12~28.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	360306
GJ#	23.12~28.10	プッシュスタート付車	ESL53	T304K		—	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	760341
			ESL50	F155S		—	不要		560341
GK#	28.10~	プッシュスタート付車	ESL54	F301K		—	不要		760351

エクシーガ

YA#	20.6~27.4	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	161401
YA#	20.6~25.8	プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	561411
			ESL40	PS1003		—	不要		
YA#	25.8~27.4	プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	561411
			ESL40	PS1003		—	不要		

エクシーガ クロスオーバー7

YAM	27.4~	全車プッシュスタート付	ESL53	車両確認中				全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	561412
			ESL40	PS1003		—	不要		

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T) ・ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ス バ ル									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		
サンバー・ディアス									
TT# TV# TW#	11.2~14.9		ESP11 ESP40 ESL24	VF102P		不可	EPO70		160803
TT# TV# TW#	14.9~24.4		ESP11 ESP40 ESL24	VF102P		不可	EPO70		360804
サンバーバン									
S32# S33#	24.4~27.4		ESP11 ESP40 ESL24	VA103L		不可	EPO70	クランキング時間の設定はできません。	370712
S32# S33#	27.4~29.11		ESP11 ESP40 ESL25	VA103L		不可	EPO70	クランキング時間の設定はできません。	370713
S32# S33#	29.11~		ESP11D	VT227L		—	—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	370714
サンバートラック									
S20# S21#	24.4~26.9		ESP11 ESP40 ESL24	VA103L		不可	EPO70	クランキング時間の設定はできません。	370712
S50# S51#	26.9~29.11		ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		不可	不可	クランキング時間の設定はできません。	170721
S50# S51#	29.11~		ESP11D	VT227L		—	—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	170722
シフォン / シフォンカスタム									
LA60# LA61#	28.12~	プッシュスタート無車	ESP11D	VT127B		—	—	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	172005
LA60# LA61#	28.12~	プッシュスタート付車	ESL52	A201K		—	—		672032
ジャスティ									
M900F M910F	28.11~	全車プッシュスタート付	ESL52	A201K		—	—		605431
ステラ									
RN#	18.6~23.5		ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要		161301
LA10# LA11#	23.5~26.12	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		—	EPO70	クランキング時間の設定はできません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。	170806
LA10# LA11#	23.5~26.12	プッシュスタート付車	ESL52	A201K		—	—		670831

機種タイプ 生産終了品

- ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoII) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightII) ・ESL52 (NEXTLIGHTII) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
- ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52T (NEXTLIGHTII-T) ・ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ス バ ル

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション		備 考	資料番号
						キーレス無	キーレス付		

ステラ

LA15# LA16#	26.12~	プッシュスタート無車	ESP11D	VT127B		—	—	クラッキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	170807
LA15# LA16#	26.12~	プッシュスタート付車	ESL52	A201K		—	—		670851

ディアスワゴン

S32# S33#	21.9~27.4		ESP11 ESP40 ESL24	VA103L		—	EPO70	クラッキング時間の設定はできません。	370705
S32# S33#	27.4~29.11		ESP11 ESP40 ESL25	VA103L		—	EPO70	クラッキング時間の設定はできません。	370713
S32# S33#	29.11~		ESP11D	VT227L		—	—	クラッキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。	370714

テックス

M40# M41#	20.11~22.6	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA01	—	EPO70	クラッキング時間の設定はできません。	105421
M40# M41#	22.7~25.10	キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESL24	VT123L	FOA05	—	EPO70	クラッキング時間の設定はできません。	505422

トレジア

#P12#	22.11~28.6	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VT127B		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。	106701
#P12#	22.11~28.6	プッシュスタート付車	ESL53 ESL50	T302K T151S		—	不要	ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	706711 506711

フォレスター

SF#	9.2~14.2		ESP11 ESP40 ESL24	VF101		不可	EPO70		161001
SG#	14.2~19.11	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESL24	VF101		—	不要	イモビライザー付車には、取付できません。	161002
SH#	19.12~24.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESL24	VN108		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 イモビライザー付車には、取付できません。	161003
SH#	19.12~24.10	プッシュスタート付車	ESL53 ESL40	車両確認中 PS1003		—	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESL50は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	561011

機種タイプ
生産終了品

・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL24 (ES-89ProLightⅡ) ・ESL52 (NEXTLIGHTⅡ) ・ESL53 / ESL54 (NEXTLIGHT)
 ・ESL40 (ES-89ProLightPSI) ・ESL50 / ESL51 (NEXTLIGHT) ・ESL52T (NEXTLIGHTⅡ-T) ・ESL902 / ESL903 / ESL904 (NEXTLIGHTハーネスセットモデル)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

