

トヨタ								
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
bB								
NCP3#	H12.2~H17.12	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	105401
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
QNC2#	H17.12~H28.7	イモビライザー無 キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT323X	/	/	クランキング時間の設定は出来ません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	105402
	H17.12~H22.6	イモビライザー付 キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESP41	VT323X	FOA01	/	イモビユニットが必要です。 クランキング時間の設定は出来ません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	105421
	H22.7~H28.7	イモビライザー付 キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESP41	VT323X	FOA05	/	イモビユニットが必要です。 クランキング時間の設定は出来ません。 FOA05は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	505422
C-HR								
NGX50 NGX10	H28.12~R1.10	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	EP174	ドアロック・アンロック配線をする際に自動車用電線をご用意できない場合は、ドアロック延長ハーネス（EP174）が必要です。	707011
	R1.10~R4.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT2 （専用ハーネスセット）		—	/	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただいて、ご注文をお願いいたします。	807012
C-HR ハイブリッド								
ZYX10	H28.12~R1.10	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	EP174	ドアロック・アンロック配線をする際に自動車用電線をご用意できない場合は、ドアロック延長ハーネス（EP174）が必要です。	707011
ZYX11	R1.10~R4.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT2 （専用ハーネスセット）		—	/	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただいて、ご注文をお願いいたします。	807012
FJクルーザー								
#J15	H22.11~H30.1	全車イモビライザー付	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	FOT13	/	イモビユニットが必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 FOT13は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106801
iQ								
#GJ1	H20.11~H28.3	イモビライザー無 プッシュスタート無車	※ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 純正オートアラーム付車（ディーラーオプション）は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 ※純正オートアラーム付車（ディーラーオプション）でESP11で取付ける際は、シリアルNo.G0131001以降とBC~ 始まる番号のみ取付ができます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106501
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		706511

機種タイプ 生産終了品

- ESP41 (Pico950 II)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESLT1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

トヨ タ									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号	
i s t									
NCP6#	H14.5~H19.8	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	105901	
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。		
NCP11#	H19.8~H28.4	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT329X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 クランキング時間の設定は出来ません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	105902	
NCP11# ZSP11#	H19.8~H28.4	イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中					
OPA									
ZCT1# ACT1#	H12.5~H17.12		ESP11 ESP40 ESP41	VT119L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	105501	
RAV4									
ACA2# ZCA2#	H12.5~H17.11	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	103303	
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。		
ACA3#	H17.11~H22.1	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	103311	
		イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。		
	H17.11~H22.8	プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		703331	
	H22.2~H22.8	イモビライザー付 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	FOT12	/	イモビユニットが必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	103321	
	H22.8~H28.7	イモビライザー付 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	FOT12	/	イモビユニットが必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	103322	
イモビライザー付 プッシュスタート付車		ESL53	T304K	—	/	ドアロック/アンロック機能は使用できません。	703331		
MXAA5#	H31.4~R2.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T351K	—	不要	※シリアルNo.BM0008001以降を使用してください。	803332	
	R2.8~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT2 (専用ハーネスセット)		—	/	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただいて、ご注文をお願いいたします。	803333	

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950Ⅱ)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESLT1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

トヨタ									
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考		資料番号
RAV4 ハイブリッド									
AXAH5#	H31.4~R2.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T351K	—	不要	※シリアル№.BM0008001以降を使用してください。		803332
	R2.8~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT2 (専用ハーネスセット)		—		使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただいて、ご注文をお願いいたします。		803333
Rush									
J20# J21#	H18.1~H28.3	イモビライザー無 キーフリー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT323X	/	/	クランキング時間の設定は出来ません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		172301
		イモビライザー付 キーフリー付車	ESP11 ESP40 ESP41	VT323X	FOA01	/	/	イモビユニットが必要です。 クランキング時間の設定は出来ません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	
SAI									
AZK10	H21.10~H29.11	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中					
Will Vi									
NCP1#	H12.1~H13.12		ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		105301
Will VS									
ZE12#	H13.4~H16.4		ESP11 ESP40 ESP41	VT119L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		102205
Will サイファ									
NCP7#	H14.10~H17.8		ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		105901
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。		
WISH									
ZNE1#	H15.1~H21.4	イモビライザー無車 1800cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT119L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		106201
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。		
ANE1#	H15.4~H21.4	イモビライザー無車 2000cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		106201
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。		

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950II)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESLT1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESP11D (ES-89PicoII)
- ESP40 (Pico950)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

トヨ タ										
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号		
WISH										
ZGE2#	H21.4~H29.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	※ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 純正オートアラーム付車（ディーラーオプション）は別売のダイオードハーネス（EP101）が必要です。 ※純正オートアラーム付車（ディーラーオプション）でESP11で取付ける際は、シリアルNo.G0131001以降とBC~ 始まる番号のみ取付ができます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106202		
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		706211		
アイシス										
ZNM1#	H16.9~H21.9	イモビライザー無車 1800cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT119L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	104902		
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。			
ANM1#	H16.9~H21.9	イモビライザー無車 2000cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	104902		
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。			
ZGM1#	H21.9~H29.12	イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T304K	—	EP174	※シリアルNo.BM0011451以降を使用してください。 ドアロック・アンロック配線をする際に自動車用電線をご用意できない場合は、ドアロック延長ハーネス（EP174） が必要です	704911		
アクア										
NHP10	H23.12~H29.6	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106901		
	H23.12~H29.6	イモビライザー付 プッシュスタート付 セーフティセンスC無車	ESL53	T302K	—	不要		706911		
	H27.11~H29.6	イモビライザー付 プッシュスタート付 セーフティセンスC付車	ESL53	T301K	—	不要		706921		
	H29.6~R2.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可					
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付 セーフティセンスC無車	ESL53	T302K	—	不要		706911		
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付 セーフティセンスC付車	ESL53	T301K	—	不要		706921		
	R2.8~R3.7	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可					
		イモビライザー付 プッシュスタート付 セーフティセンス無車	ESL53	T302K	—	不要		706911		
		イモビライザー付 プッシュスタート付 セーフティセンス付車	ESL53	T351K	—	不要		806922		

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950Ⅱ)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESL2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

トヨタ								
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
アクア								
MXPK1#	R3.7~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT1 (専用ハーネスセット)	—	—	—	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただいて、ご注文をお願いいたします。	806923
アベンシス								
ZRT27#	H23.9~H27.10	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		701011
	H27.10~H30.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T303K	—	不要		701012
アリオ								
ZZT24# NZT24#	H13.12~H16.12	1800cc/1500cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT119L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	101304
AZT24#	H13.12~H16.12	2000cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	101304
ZZT24# NZT24#	H16.12~H19.6	1800cc/1500cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT112L	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	101305
AZT24#	H16.12~H19.6	2000cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	101305
T26#	H19.6~H28.6	イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		701351
	H20.1~H28.6	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	101312
	H28.6~R3.3	イモビライザー無 プッシュスタート無車 1800cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	301313
		イモビライザー無 プッシュスタート無車 1500cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT117	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 VT117は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	301313
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T303K	—	不要		701352
アルファード								
ANH1# MNH1#	H14.5~H17.4	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	103503
		イモビライザー付車		取付不可				
	H17.4~H20.5	全車イモビライザー付		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
ANH2# GGH2#	H20.5~H27.1	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T304K	—	不要	※シリアル№.BM0005001以降を使用してください。	703511
AGH3# GGH3#	H27.1~R1.12	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		703551

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950Ⅱ)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESLT1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

ト ヨ タ

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
----	----	----	----	--------	---------	----------------	----	------

アルファード

AGH3# GGH3#	R2.1~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T351K	—	不要		803552
----------------	-------	--------------------------	-------	-------	---	----	--	--------

アルファード ハイブリッド

ATH10#	H15.7~H20.5	全車イモビライザー付		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
ATH20	H23.11~H27.1	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T304K	—	不要	※シリアルNo.BM0005001以降を使用してください。	703511
AYH30	H27.1~R1.12	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		703551
AYH30	R2.1~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T351K	—	不要		803552

アレックス

ZE12#	H13.1~H16.4	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT119L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102205
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
	H16.4~H18.10	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT119L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102206
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	

イブサム

SXM1# CXM1#	H8.5~H13.5		ESP11 ESP40 ESP41	VT112L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	103801
ACM2#	H13.5~H15.9	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	103802
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
	H15.9~H22.1	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	103803
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	

ヴァンガード

ACA3# GSA3#	H19.8~H25.11	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		705631
----------------	--------------	--------------------------	-------	-------	---	----	--	--------

ヴィッツ

SCP1# NCP1#	H11.1~H17.2	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	平成14年12月以降のストップアンドゴーシステム付車には取付できません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	105201
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950 II)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

ト ヨ タ										
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考			資料番号

ヴィッツ										
#P9#	H17.2~H22.12	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT127B	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII（EP131）が必要です。 クランキング時間の設定は出来ません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			105202
		イモビライザー付 プッシュスタート付車		取付不可						
#P13#	H22.12~H29.1	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			105203
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要				705231
	H29.1~R2.3	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可						
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付 セーフティセンスC無車	ESL53	T302K	—	不要				705232
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付 セーフティセンスC付車	ESL53	T301K	—	不要			705242	

ヴィッツ ハイブリッド										
NHP13#	H29.1~R2.3	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可						
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付 セーフティセンスC無車	ESL53	T302K	—	不要				705232
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付 セーフティセンスC付車	ESL53	T301K	—	不要				705242

ヴェルファイア										
ANH2# GGH2#	H20.5~H27.1	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T304K	—	不要	※シリアルNo.BM0005001以降を使用してください。			703511
AGH3# GGH3#	H27.1~R1.12	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要				703551
AGH3# GGH3#	R2.1~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T351K	—	不要				803552

ヴェルファイア ハイブリッド										
ATH20	H23.11~H27.1	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T304K	—	不要	※シリアルNo.BM0005001以降を使用してください。			703511
AYH30	H27.1~R1.12	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要				703551
AYH30	R2.1~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T351K	—	不要				803552

機種タイプ ・ESP41 (Pico950 II) ・ESP53 (NEXTLIGHT-MC) ・ESL54 (NEXTLIGHT-F1) ・ESL55 (NEXTLIGHT-2B) ・ESTL1 (NEXTLIGHT-T1) ・ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)
生産終了品 ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89Pico II) ・ESP40 (Pico950) ・ESL56 (NEXTLIGHT-N1)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

トヨタ								
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
ヴェロッサ								
X11#	H13.7~H16.4	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	電動チルトステアリング付車はドアタイマー機能は使用できません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	100805
		イモビライザー付車		取付不可				
ヴォクシー								
AZR6#	H13.11~H19.7	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102605
		イモビライザー付車		取付不可				
ZRR7#	H19.7~H26.1	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102606
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		
ZRR8#	H26.1~H28.1	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT128B	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 VT128Bは生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102607
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		
	H28.1~H29.7	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT128B	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 VT128Bは生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102607
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		
H29.7~R2.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可				
	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		702622	
ZRR8#	R2.4~R4.1	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T351K	—	不要		802623
MZRA9#	R4.1~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT1 (専用ハーネスセット)		—	/	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただいて、ご注文をお願いいたします。	802624
ヴォクシー ハイブリッド								
ZWR80	H26.1~H28.1	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		702631
	H28.1~H29.7	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		702632
	H29.7~R2.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		702633
	R2.4~R4.1	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T351K	—	不要		802623
ZWR9#	R4.1~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT1 (専用ハーネスセット)		—	/	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただいて、ご注文をお願いいたします。	802624

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950Ⅱ)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESLT1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

ト ヨ タ

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号
-----	-----	-----	-----	--------	-------------	--------------------	-----	------

ヴォルツ

ZZE13#	H14.8~H16.5		ESP11 ESP40 ESP41	VT118L			ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106101
--------	-------------	--	-------------------------	--------	--	--	---------------------------	--------

エスクァイア

ZRR8#	H26.10~H28.1	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT128B			全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 VT128Bは生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102607	
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		702621	
	H28.1~H29.7	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT128B			全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 VT128Bは生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102607	
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		702622	
	H29.7~R2.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可				
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		702622	
R2.4~R4.1	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T351K	—	不要		802623		

エスクァイア ハイブリッド

ZWR80	H26.10~H28.1	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		702631
	H28.1~H29.7	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		702632
	H29.7~R2.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		702633
	R2.4~R4.1	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T351K	—	不要		802623

エスティマ

CR3# CR4#	H12.1~H13.4		ESP11 ESP40 ESP41	VT119L			ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102802
	H13.4~H15.5	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT119L			ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102803
		イモビライザー付車			取付不可			
#R5#	H18.1~H28.6	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		702851
ACR5#	H28.6~R1.10	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T303K	—	不要		702852

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950Ⅱ)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESL2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

ト ヨ タ								
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号
エスティマハイブリッド								
AHR10#	H15.7~H18.6	全車イモビライザー付		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
AHR20#	H18.6~H28.6	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		702851
	H28.6~R1.10	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T303K	—	不要		702852
オーリス								
E15#	H18.10~H24.8	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	不要	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102221
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				
E18#	H24.8~H30.3	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可				
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		702275
オーリスハイブリッド								
E186	H28.4~H30.3	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		702275
ガイア								
ACM1# CXM1# SXM1#	H10.6~H16.9		ESP11 ESP40 ESP41	VT112L	/	不要	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	104901
カムリ								
ACV3#	H13.9~H18.1		ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	104002
ACV4#	H18.1~H23.9	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				
カムリハイブリッド								
AVV50	H23.9~H26.9	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		704031
	H26.9~H29.7	全車イモビライザー付 プッシュスタート付 レーダークルーズ コントロール無車	ESL53	T302K	—	不要		704041
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付 レーダークルーズ コントロール付車	ESL53	T301K	—	不要		704051
AXVH7#	H29.7~R3.1	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	EP174	ドアロック・アンロックの配線をする際に自動車用電線をご用意できない場合は、ドアロック延長ハーネス（EP174）が必要です。	704052
	R3.2~R4.7	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESTL2 （専用ハーネスセット）		—	/	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただいて、ご注文をお願いいたします。	804053

機種タイプ
生産終了品

・ESP41 (Pico950Ⅱ) ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESP55 (NEXTLIGHT-2B) ・ESP56 (NEXTLIGHT-N1) ・ESP53 (NEXTLIGHT-MC) ・ESP54 (NEXTLIGHT-F1) ・ESP55 (NEXTLIGHT-2B) ・ESTL1 (NEXTLIGHT-T1) ・ESTL2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

ト ヨ タ

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号
-----	-----	-----	-----	--------	-------------	--------------------	-----	------

カルディア

T24#	H14.9~H17.1	イモビライザー無車 1800cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT112L	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	101904
		イモビライザー無車 2000cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	101904
		イモビライザー付車 3S-GTE（ターボ車）			取付不可			
	H17.1~H19.5	イモビライザー無車 1800cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT112L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	101905
		イモビライザー無車 2000cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT120L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	101905
		イモビライザー付車 3S-GTE（ターボ車）			取付不可			

カローラ

E12#	H12.8~H16.4	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT119L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102205
		イモビライザー付車			取付不可		イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
	H16.4~H18.10	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT119L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102206
		イモビライザー付車			取付不可		イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
E21#	R1.9~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT1 （専用ハーネスセット）	—	/	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただいて、ご注文をお願いいたします。	802281	

カローラ アクシオ

E14#	H18.10~H24.5	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	302207
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		702215
E16#	H24.5~H27.3	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。。	102208
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		702221
	H27.4~H29.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102208
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		702222

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950Ⅱ)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESLT1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

トヨ タ										
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考			資料番号
カローラ アクシオ										
E16#	H29.10~R1.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可						
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要				702222
	R1.9~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要				702223
カローラアクシオ ハイブリッド										
E16#	H25.8~H27.3	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			102208
		プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要				702221
	H27.4~H29.10	プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			102208
		プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要				702222
	H29.10~R1.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可					
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要				702222
R1.9~	全車プッシュスタート付	ESL53	T301K	—	不要				702223	
カローラ クロス										
ZVG1# ZSG10	R3.9~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT1 (専用ハーネスセット)		—	/	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただいて、ご注文をお願いいたします。			802286
カローラ スパシオ										
ZE12#	H13.5~H19.6	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT119L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			102205
		イモビライザー付車			取付不可					
カローラ スポーツ										
E21#	H30.6~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT1 (専用ハーネスセット)		—	/	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただいて、ご注文をお願いいたします。			802281
カローラ ツーリング										
E21#	R1.9~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT1 (専用ハーネスセット)		—	/	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただいて、ご注文をお願いいたします。			802281

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950Ⅱ)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESLT1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

トヨ タ										
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考			資料番号

カローラフィールダー										
E12#	H12.8~H16.4	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT119L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			102205
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。			
	H16.4~H18.10	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT119L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			102206
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。			
E14#	H18.10~H24.5	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			302207
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要				702215
E16#	H24.5~H27.3	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			102208
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K		不要				702221
	H27.4~H29.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			102208
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要				702222
	H29.10~R1.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可					
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要				702222
R1.9~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要				702224	

カローラフィールダー ハイブリッド										
E16#	H25.8~H27.3	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			102208
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要				702221
	H27.4~H29.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			102208
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要				702222
H29.10~R1.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可						
	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要				702222	
R1.9~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要				702224	

機種タイプ
生産終了品

・ESP41 (Pico950Ⅱ) ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950)

・ESL53 (NEXTLIGHT-MC) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950)

・ESL54 (NEXTLIGHT-F1) ・ESP40 (Pico950) ・ESL56 (NEXTLIGHT-N1)

・ESL55 (NEXTLIGHT-2B)

・ESTL1 (NEXTLIGHT-T1) ・ESL2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

ト ヨ タ

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号
-----	-----	-----	-----	--------	-------------	--------------------	-----	------

カローラ ランクス

ZE12#	H13.1~H16.4	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT119L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102205
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
	H16.4~H18.10	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT119L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102206
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	

カローラ ルミオン

E15#	H19.10~H27.12	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102251
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K		不要		702291

キャミ

J10# J12#	H11.5~H18.1	イモビライザー無 キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESP41	VA101P	/	/	VA101Pは生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	171201
		イモビライザー付 キーフリーシステム付車		取付不可				

クラウン (クラウンエステート)

S17#	H11.9~H13.8	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	電動チルトステアリング付車はドアタイマーは使用できません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	100305
		イモビライザー付車		取付不可				
	H13.8~H15.12	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	電動チルトステアリング付車はドアタイマーは使用できません。 マイルドハイブリッド車には取付できません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	100306
		イモビライザー付車		取付不可				
S18#	H15.12~H17.10	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車		取付不可				
	H17.10~H20.2	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車		取付不可				

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950Ⅱ)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

ト ヨ タ								
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号
クラウン (クラウンエステート)								
S20#	H20.2~H24.12	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		700341
S21#	H24.12~H30.6	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		700351
ARS22#	H30.6~R2.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		700352
クラウン ハイブリッド								
S20#	H20.2~H24.12	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		700341
S21#	H24.12~H30.6	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		700356
GWS22# AZSH2#	H30.6~R2.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		700352
クラウン マジェスタ								
S20#	H21.3~H25.9	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		700331
S21#	H25.9~H30.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		700351
クルーガー / クルーガーV								
ACU2# MCU2#	H12.11~H15.9		ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	EP074	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	105601
	H15.9~H19.4	全車イモビライザー付		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
クルーガー ハイブリッド								
MHU2#	H17.3~H19.6	全車イモビライザー付		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
サクシード								
NCP5# NLP5#	H14.7~H26.8		ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106001
#P16#	H26.9~H28.8		ESP11 ESP40 ESP41	VT329X	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106011
	H28.8~H30.11		ESP11 ESP40 ESP41	VT329X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ (EP131) が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106012
NCP16#	H30.12~R2.5	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車	ESL77	VT327X	/	※不要 (純正キー レス付車のみ)	※純正キーレスエントリー無車は、ドロック/アンロック機能は使用できません。	906021
サクシード ハイブリッド								
NHP160V	H30.12~R2.5	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車	ESL77	VT327X	/	※不要 (純正キー レス付車のみ)	※純正キーレスエントリー無車は、ドロック/アンロック機能は使用できません。	906031

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950Ⅱ)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

ト ヨ タ

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
----	----	----	----	--------	---------	----------------	----	------

シエンタ								
NCP8#	H15.9~H27.7	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106301
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	
P17#	H27.7~H30.9	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106302
		イモビライザー付 プッシュスタート付 セーフティセンスC無車	ESL53	T302K	—	不要		706311
		イモビライザー付 プッシュスタート付 セーフティセンスC付車	ESL53	T301K	—	不要		706321
	H30.9~R4.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可			
全車イモビライザー付 プッシュスタート付車		ESL53	T351K	—	不要		806322	

シエンタ ハイブリッド								
P17#	H27.7~H30.9	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。。	106302
	H27.7~H30.9	イモビライザー付 プッシュスタート付 セーフティセンスC無車	ESL53	T302K	—	不要		706311
	H27.7~H30.9	イモビライザー付 プッシュスタート付 セーフティセンスC付車	ESL53	T301K	—	不要		706321
	H30.9~R2.6	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可			
	H30.9~R4.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T351K	—	不要		806322

スパークー								
S22# S23#	H12.9~H15.9	イモビライザー無 キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESP41	VA101P	/	/	VA101Pは生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	171601
		イモビライザー付 キーフリーシステム付車		取付不可				

スパイド								
#P14#	H24.7~H28.6	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106402
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		706411

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950 II)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

トヨタ								
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
スเปイド								
#P14#	H28.6~H29.12	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X			全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106403
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		706412
	H29.12~R1.7	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		706412
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T351K	—	不要		806413
セリカ								
T23#	H11.9~H18.4		ESP11 ESP40 ESP41	VT118L			ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	101104
タウンエース ノア								
R4# R5#	H8.10~H10.12		ESP11 ESP40 ESP41	VT112L			全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102603
R4# R5#	H10.12~H13.11		ESP11 ESP40 ESP41	VT118L			全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102604
タウンエース バン								
S40# S41#	H20.1~H30.5		ESP11 ESP40 ESP41	VT118L			ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102621
タンク								
M900A M910A	H28.11~R2.9	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL55	A201K				605431
デュエット								
M10# M11#	H10.9~H16.6	イモビライザー無 キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESP41	VA101P			VA101Pは生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	171301
		イモビライザー付 キーフリーシステム付車		取付不可				
ナディア								
ACN1# SXN1#	H10.8~H15.10		ESP11 ESP40 ESP41	VT112L			ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	105001
ノア								
AZR6#	H13.11~H19.7	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X			ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102605
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950Ⅱ)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESP40 (Pico950)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

ト ヨ タ								
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号

ノア									
ZRR7#	H19.7~H26.1	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの閉鎖信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102606	
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		702611	
ZRR8#	H26.1~H28.1	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT128B	/	/	全ドアの閉鎖信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 VT128Bは生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102607	
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		702621	
	H28.1~H29.7	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT128B	/	/	全ドアの閉鎖信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 VT128Bは生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102607	
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		702622	
	H29.7~R2.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可				
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		702622	
R2.4~R4.1	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可					
	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T351K	—	不要		802623		
MZRA9#	R4.1~	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可				
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT1 （専用ハーネスセット）	—	/	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただき、ご注文をお願いいたします。	802624		

ノアハイブリッド								
ZWR80	H26.1~H28.1	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		702631
	H28.1~H29.7	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		702632
	H29.7~R2.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		702633
	R2.4~R4.1	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T351K	—	不要		802623
ZWR9#	R4.1~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT1 （専用ハーネスセット）	—	/	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただき、ご注文をお願いいたします。	802624	

ハイエース								
H20# H21# H22#	H16.8~H22.7	イモビライザー無車	※ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの閉鎖信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ※ESP11（GまたはBCから始まるシリアルNo.）はアフターアイドル機能は使用できません。 オートライトキャンセル機能を使用する場合はオプションリレー（EPO52）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102505
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	

機種タイプ
生産終了品

・ESP41 (Pico950Ⅱ) ・ESP53 (NEXTLIGHT-MC) ・ESL54 (NEXTLIGHT-F1) ・ESL55 (NEXTLIGHT-2B) ・ESTL1 (NEXTLIGHT-T1) ・ESL2 (NEXTLIGHT-T2)
 ・ESP11 (ES-89Pico) ・ESP11D (ES-89PicoⅡ) ・ESP40 (Pico950) ・ESL56 (NEXTLIGHT-N1)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

ト ヨ タ										
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考			資料番号

ハイエース										
H20# H21# H22#	H22.7~H25.11	イモビライザー無車	※ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ※ESP11（GまたはBCから始まるシリアルNo.）はアフターアイドルリング機能は使用できません。 オートライトキャンセル機能を使用する場合はオプションリレー（EP052）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			102511
		イモビライザー付車	※ESP11 ESP40 ESL41	VT320X	FOT11	/	/	イモビユニットが必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ※ESP11（GまたはBCから始まるシリアルNo.）はアフターアイドルリング機能は使用できません。 オートライトキャンセル機能を使用する場合はオプションリレー（EP052）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		
	H25.12~H29.11	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車	ESL77	VT320X	/	/				902521
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T302K	—	EP174	※シリアルNo.BM0004001以降を使用してください。			702551
	H29.12~R2.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車	ESL77	VT320X	/	/				902522
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T302K	—	EP174	※シリアルNo.BM0004001以降を使用してください。			702552
	R2.5~	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車 ディーゼル車	ESL77	VT320X	/	/				902531
		全車イモビライザー付 プッシュスタート無車 ガソリン車	ESL77	VT320X	/	/				902541
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T302K	—	EP174	※シリアルNo.BM0004001以降を使用してください。			702552

ハイラックス										
GUN125	H29.9~R2.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可						
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T302K	—	不要	※シリアルNo.BM0004001以降を使用してください。			704251
	R2.8~	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可						
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T351K	—	不要	※シリアルNo.BM0004001以降を使用してください。			804252

ハイラックスサーフ										
N21#	H14.10~H21.8	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	ディーゼル車でアイドルリング中にパワーヒーターを動作させる場合にはオプションリレー（EP052）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			103204
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。			

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950 II)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

ト ヨ タ									
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号	
パッソ									
KGC1# QNC1#	H16.6~H22.2	イモビライザー無 キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT323X	/	/	クランキング時間の設定は出来ません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	172101	
		イモビライザー付 キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESP41	VT323X	FOA01	/	イモビユニットが必要です。 クランキング時間の設定は出来ません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	172121	
KGC3# NGC3#	H22.2~H28.4	イモビライザー無 キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT323X	/	/	クランキング時間の設定は出来ません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	172102	
		イモビライザー付 キーフリーシステム付車			取付不可				
M70# M71#	H28.4~H30.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11D ESP41	VT327X	/	/	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。 ESP11Dは生産終了、在庫品はお使いいただけます。	172103	
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL55	A201K	—	/		672131	
	H30.10~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL55	A201K	—	/		672131	
パッソ セット									
M50# M51#	H20.12~H24.3	キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT329X	/	/	クランキング時間の設定は出来ません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	172501	
		キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESP41	VT329X	FOA05	/	イモビユニットが必要です。 クランキング時間の設定は出来ません。 FOA05は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	572511	
ハリアー									
MCU3# GSU3# ACU3#	H15.2~H25.7	全車イモビライザー付			取付不可		イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。		
ZSU6#	H25.12~H29.6	全車イモビライザー付 プッシュスタート付 レーダークルーズ コントロール無車	ESL53	T302K	—	不要		704721	
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付 レーダークルーズ コントロール付車	ESL53	T301K	—	不要		704731	
ZSU6# ASU6#	H29.6~R2.6	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		704732	
MXUA8#	R2.6~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL54	T354K	—	不要	※シリアルNo.BPO03101以降を使用してください。	804733	

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950 II)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

トヨタ								
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
ハリアー ハイブリッド								
AVU65	H25.12~H29.6	全車イモビライザー付 プッシュスタート付 レーダークルーズ コントロール無車	ESL53	T302K	—	不要		704721
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付 レーダークルーズ コントロール付車	ESL53	T301K	—	不要		704731
	H29.6~R2.6	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		704732
AXUH8#	R2.6~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL54	T354K	—	不要	※シリアルNo.BP003101以降を使用してください。	804733
ピスタ アルデオ								
V5#	H10.7~H12.4		ESP11 ESP40 ESP41	VT112L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	101005
	H12.4~H15.10		ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	101005
ピクシス エポック								
LA30# LA31#	H24.5~H29.5	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	クラッキング時間の設定は出来ません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	170407
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL55	A201K	/	/		670451
LA35# LA36#	H29.5~	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11D ESP41	VT327X	/	/	クラッキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。 ESP11Dは生産終了、在庫品はお使いいただけます。	170408
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL55	A201K	—	/		670452
ピクシス ジョイ								
LA25# LA26#	H28.8~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL55	A201K	—	/		670851
ピクシス スペース								
L57# L58#	H23.9~H24.4	イモビライザー無 キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT323X	/	/	クラッキング時間の設定は出来ません。 エコアイドル付車で、全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	172401
		イモビライザー付 キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESP41	VT323X	FOA05	/	/	イモビユニットが必要です。 クラッキング時間の設定は出来ません。 エコアイドル付車で、全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 FOA05は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950 II)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

ト ヨ タ										
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考			資料番号

ピクシス スペース										
L57# L58#	H24.4~H25.6	イモビライザー無 キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT323X	/	/	クランキング時間の設定は出来ません。 エコアイドル付車で、全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			172402
		イモビライザー付 キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESP41	VT323X	FOA05	/	イモビユニットが必要です。 クランキング時間の設定は出来ません。 エコアイドル付車で、全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 FOA05は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			572412
	H25.7~H29.1	イモビライザー無 キーフリーシステム無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT323X	/	/	クランキング時間の設定は出来ません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			172403
		イモビライザー付 キーフリーシステム付車	ESP11 ESP40 ESP41	VT323X	FOA05	/	イモビユニットが必要です。 クランキング時間の設定は出来ません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 FOA05は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			572413

ピクシストラック										
S201U S211U	H23.12~H26.9		ESP11 ESP40 ESP41	VA103L	/	/	クランキング時間の設定は出来ません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			370712
S500U S510U	H26.9~H29.11		ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	クランキング時間の設定は出来ません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			170721
	H29.11~R3.12		ESP11D ESP41	VT327X	/	/	クランキング時間の設定はできません。 ESP11Dは生産終了、在庫品はお使いいただけます。			170722
	R3.12~	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11D ESP41	VA131	/	/				170723
イモビライザー付 プッシュスタート付車		ESL57	A201K	—	/				670726	

ピクシスバン										
S321M S331M	H23.12~H27.4		ESP11 ESP40 ESP41	VA103L	/	/	クランキング時間の設定は出来ません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			370712
	H27.4~H29.11		ESP11D ESP41	VA103L	/	/	クランキング時間の設定はできません。 ESP11Dは生産終了、在庫品はお使いいただけます。			170713
	H29.11~R3.12		ESP11D ESP41	VT327X	/	/	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。 ESP11Dは生産終了、在庫品はお使いいただけます。			170714
S700M S710M	R3.12~	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11D ESP41	VA131	/	/				170715
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL57	A201K	—	/				670736

機種タイプ
生産終了品

•ESP41 (Pico950 II) •ESL53 (NEXTLIGHT-MC) •ESL54 (NEXTLIGHT-F1) •ESL55 (NEXTLIGHT-2B) •ESTL1 (NEXTLIGHT-T1) •ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

•ESP11 (ES-89Pico) •ESP11D (ES-89Pico II) •ESP40 (Pico950) •ESL56 (NEXTLIGHT-N1)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4


トヨタ									
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考		資料番号

ピクシスメガ									
LA70# LA71#	H27.7~H28.5	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	クランキング時間の設定はできません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		172701
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL55	A201K	—				672711
	H28.5~R4.8	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11D ESP41	VT327X	/	/	クランキング時間の設定はできません。 ドアの開閉検出は、運転席ドアのみになります。 ESP11Dは生産終了、在庫品はお使いいただけます。		172702
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL55	A201K	—				672712

注意！商品コード：ESL55を取り付けの場合
ピクシスメガ（LA70#/71#）特有の注意事項（プッシュスタート付車）
 ※スマートキーの形状により、資料番号が異なります。右図を参照してください。



平成28年5月までの車両
 資料番号：672711参照



平成28年5月～の車両
 資料番号：672712参照

ファンカーゴ									
NCP2#	H11.8~H17.10	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		105201
	H11.8~H17.10	イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。		

プラッツ									
SCP1# NCP1#	H11.1~H17.11	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		105201
		イモビライザー付車		取付不可					

プリウス									
NHW1#	H9.12~H15.9		ESP11 ESP40 ESP41	VT117	/	/	VT117は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		104601
ZVW3#	H21.5~H27.12	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T304K	—	不要	※シリアル№BMO005001以降を使用してください。		704611
ZVW5#	H27.12~H30.12	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要			704651
	H30.12~R2.6	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T351K	—	不要			804652
	R2.7~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT2 (専用ハーネスセット)		—	/	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただき、ご注文をお願いいたします。		804653

機種タイプ
 生産終了品

- ESP41 (Pico950Ⅱ)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

ト ヨ タ

型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
----	----	----	----	--------	---------	----------------	----	------

プリウスα


ZVW4#	H23.5~H26.11	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T304K	—	不要	※シリアル№.BM0005001以降を使用してください。	704621
ZVW4#	H26.11~H28.5	全車イモビライザー付 プッシュスタート付 レーダークルーズ コントロール無車	ESL53	T304K	—	不要		704622
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付 レーダークルーズ コントロール付車	ESL53	T303K	—	不要		704626
	H28.5~R2.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート付 レーダークルーズ コントロール無車	ESL53	T302K	—	不要		704623
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付 レーダークルーズ コントロール付車	ESL53	T301K	—	不要		704627

プリウスα (ZVW4#) 特有の注意事項

※スマートキーの形状により、取り付けるハーネスが異なります。右図を参照してください。



平成28年5月までの車両



平成28年5月~令和2年8月
までの車両

ZVW4#	R2.8~R3.3	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T351K	—	不要		804628
-------	-----------	--------------------------	-------	-------	---	----	--	--------

プリウスPHV

ZVW35	H24.1~H29.1	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				
ZVW52	H29.2~R1.5	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				
	R1.5~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				

ブレイド

E15#	H19.1~H24.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	車両確認中				
------	-------------	--------------------------	-------	-------	--	--	--	--

プレミオ

ZZT24# NZT24#	H13.12~H16.12	1800cc/1500cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT119L			ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	101304
AZT24#	H13.12~H16.12	2000cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X			ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	101304

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950 II)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

トヨタ									
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考		資料番号
プレミオ									
ZZT24# NZT24#	H16.12~H19.6	1800cc/1500cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT112L	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		101305
AZT24#	H16.12~H19.6	2000cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		101305
T26#	H19.6~H28.6	イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要			701351
	H20.1~H28.6	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		101312
	H28.6~R3.3	イモビライザー無 プッシュスタート無車 1800cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		301313
		イモビライザー無 プッシュスタート無車 1500cc	ESP11 ESP40 ESP41	VT117	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。 VT117は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		301313
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T303K	—	不要			701352
プロボックス									
NCP5#	H14.7~H26.8		ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		106001
#P16#	H26.9~H28.8		ESP11 ESP40 ESP41	VT329X	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		106011
#P16#	H28.8~H30.11		ESP11 ESP40 ESP41	VT329X	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		106012
NSP160 NCP16#	H30.12~	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車	ESL77	VT327X	/	※不要(純正キーレス付車のみ)	※純正キーレスエントリー無車は、ドロック/アンロック機能は使用できません。		906021
プロボックス ハイブリッド									
NHP160V	H30.12~	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車	ESL77	VT327X	/	※不要(純正キーレス付車のみ)	※純正キーレスエントリー無車は、ドロック/アンロック機能は使用できません。		906031
ベルタ									
#P9#	H17.11~H24.6	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT127B	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。 クランキング時間の設定は出来ません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		105213
		イモビライザー付 プッシュスタート付車		取付不可					

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950 II)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

ト ヨ タ

型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考	資料番号
-----	-----	-----	-----	--------	-------------	--------------------	-----	------

ポルテ

NNP1#	H16.7~H24.7		ESP11 ESP40 ESP41	VT118L			ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106401
#P14#	H24.7~H28.6	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X			全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106402
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要		706411
	H28.6~H29.12	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X			全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	106403
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		706412
	H29.12~R1.7	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要		706412
	R1.7~R2.12	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T351K	—	不要		806413

マークX

X12#	H16.11~H21.10	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT127B			全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 クランキング時間の設定はできません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	100811
		イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可			
		イモビライザー付 プッシュスタート付車			取付不可			
X13#	H21.10~H28.11	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT127B	FOT12		イモビユニットが必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットⅡ（EP131）が必要です。 クランキング時間の設定は出来ません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	100821
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		700831
	H28.11~R1.12	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車			取付不可			
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		700831

マークX ショ

GGA1# ANA1#	H19.9~H25.11	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要		704412
----------------	--------------	--------------------------	-------	-------	---	----	--	--------

マークⅡ

X11#	H12.10~H16.11	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT118L			電動チルトステアリング付車はドアタイマー機能は使用できません。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	100805
		イモビライザー付車			取付不可			

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950Ⅱ)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89PicoⅡ)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESL2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

トヨタ								
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考	資料番号
マークII ブリッド								
X11#	H14.1~H19.6	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	電動チルトステアリング付車はドアタイマー機能は使用できません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	100805
		イモビライザー付車		取付不可				
ヤリス								
MXPA1# MXPH1# KSP210	H30.6~R4.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車		取付不可		/	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただいて、ご注文をお願いいたします。	805251
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT1 (専用ハーネスセット)	—				
ヤリスコロス								
MXPJ1# MXPB1#	R2.8~R4.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESLT1 (専用ハーネスセット)	—		/	使用方法が他の製品と一部異なります。必ず使用方法についての資料をユーザー様にご確認・了承いただいて、ご注文をお願いいたします。	805261
ライズ								
A200A A210A	R1.11~R3.10	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL55 ESL56	A201K	—	/	※シリアルNo.BR0035101以降を使用してください。 ESL56は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	671411
A201A A210A	R3.11~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車 ガソリン車	ESL57	A201K	—	/		671412
A202A		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車 ハイブリッド車	ESL57	A201K	—	/		671422
ライトエースバン								
S40# S41#	H20.1~H30.5		ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102621
ライトエースノア								
R4# R5#	H8.10~H10.12		ESP11 ESP40 ESP41	VT112L	/	/	ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102603
	H10.12~H13.11		ESP11 ESP40 ESP41	VT118L	/	/	ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	102604
ラウム								
EXZ1#	H9.5~H15.5		ESP11 ESP40 ESP41	VT112L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	104501
NCZ2#	H15.5~H23.10	イモビライザー無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT112L	/	/	ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。	104502
		イモビライザー付車		取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。	104502

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950 II)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESLT1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

トヨタ										
型式	年式	仕様	機種	専用ハーネス	イモビユニット	ドアロック機能別売オプション	備考			資料番号

ラクティス										
#CP10#	H17.10~H22.11	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT329X	/	/	クランキング時間の設定は出来ません。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			105212
		イモビライザー付 プッシュスタート付車		取付不可						
#P12#	H22.11~H28.8	イモビライザー無 プッシュスタート無車	ESP11 ESP40 ESP41	VT327X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニットII (EP131) が必要です。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			106701
		イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要				706711

ランドクルーザー (シグナス)										
J10#	H14.8~H19.7	全車イモビライザー付			取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。		
J20#	H19.9~H27.8	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要				703121
	H27.8~R3.7	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T302K	—	不要				703131

ランドクルーザープラド										
J12#	H14.10~H21.9	全車イモビライザー付			取付不可			イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。		
J15#	H21.9~H28.7	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要				703011
	H28.8~H29.9	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T304K	—	不要				703012
	H29.9~R4.7	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL53	T301K	—	不要				703013

ランドクルーザープラド (J15#) 特有の注意事項

※スマートキーの形状により、ハーネスが異なります。右図を参照してください。



平成29年9月までの車両



平成29年9月~の車両

ルーミー										
M900A M910A	H28.11~R2.9	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	ESL55	A201K		—				605431
	R2.9~	全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL55 ESL56	A201K		—		※シリアルNo.BR0035101以降を使用してください。 ESL56は生産終了、在庫品はお使いいただけます。		605432

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950 II)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4

トヨ タ										
型 式	年 式	仕 様	機 種	専用ハーネス	イモビ ユニット	ドアロック機能 別売オプション	備 考			資料番号

レジアスエース										
H20# H21# H22#	H16.8~H22.7	イモビライザー無車	※ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ※ESP11（GまたはBCから始まるシリアルNo.）はアフターアイドルリング機能は使用できません。 オートライトキャンセル機能を使用する場合はオプションリレー（EPO52）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			102505
		イモビライザー付車			取付不可		イモビユニット生産・販売終了のため、取付できません。			
	H22.7~H25.11	イモビライザー無車	※ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	/	/	全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ※ESP11（GまたはBCから始まるシリアルNo.）はアフターアイドルリング機能は使用できません。 オートライトキャンセル機能を使用する場合はオプションリレー（EPO52）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			102511
		イモビライザー付車	※ESP11 ESP40 ESP41	VT320X	FOT11	/	イモビユニットが必要です。 全ドアの開閉信号を検出する場合、ドア検出ユニット（EPO30）が必要です。 ※ESP11（GまたはBCから始まるシリアルNo.）はアフターアイドルリング機能は使用できません。 オートライトキャンセル機能を使用する場合はオプションリレー（EPO52）が必要です。 ESP11は生産終了、在庫品はお使いいただけます。 ESP40は生産終了、在庫品はお使いいただけます。			102511
	H25.12~H29.11	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車	ESL77	VT320X	/	/				902521
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T302K	—	EP174	※シリアルNo.BM0004001以降を使用してください。			702551
	H29.12~R2.4	全車イモビライザー付 プッシュスタート無車	ESL77	VT320X	/	/				902522
		全車イモビライザー付 プッシュスタート付車	※ESL53	T302K	—	EP174	※シリアルNo.BM0004001以降を使用してください。			702552

機種タイプ
生産終了品

- ESP41 (Pico950 II)
- ESP11 (ES-89Pico)
- ESL53 (NEXTLIGHT-MC)
- ESP11D (ES-89Pico II)
- ESL54 (NEXTLIGHT-F1)
- ESP40 (Pico950)
- ESL55 (NEXTLIGHT-2B)
- ESL56 (NEXTLIGHT-N1)
- ESTL1 (NEXTLIGHT-T1)
- ESLT2 (NEXTLIGHT-T2)

西暦	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.4	令和	1.5	2	3	4